

INVENTARIO VEHICULO

A0. 0821

☒ RESGUARDO(CCAO): Teclayucan

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Chrysler</u>	TIPO: <u>Chargen</u>
VIN: <u>2C3CD2AT0FH783117</u>	PLACA: <u>N/A</u>
SINIESTRO: <u>677143667</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>11-Ago-2016</u>	COLOR: <u>Negro</u>
	AÑO: <u>2015</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR			/
BAYONETA ACEITE MOTOR			/
CLAXON		/	
BOMBA AGUA			/
BANDAS MOTOR			/
SISTEMA FRENOS			/
CABLES BUJIAS			/
BOSINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES			/
DIRECCION HIDRAULICA			/
DISTRIBUIDOR			/
ENCENDIDO ELECTRONICO		/	
GENERADOR		/	
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR			/
RADIADOR			/
RADIADOR DE A/C			/
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE			/
TAPON RADIADOR			/
TURBO CARGADOR		/	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			/
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTEPA	/		/
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDIDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		/
LUZ STOP	/		/
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		/
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE			/
CUARTOS DE LUZ			/
DEFENSA DELANTERA			/
FAROS			/
BALASTRE			/
BULBOS			/
FAROS DE NIEBLA		/	
PARABRISAS	/		
PARRILLA			/
PLUMAS LIMPIADORES			/
PORTAPLACA		/	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			/
BULBOS			/
CAJUELA			/
DEFENSA TRASERA			/
LIMPIADOR		/	
MEDALLON	/		
PORTAPLACA		/	
SISTEMA DE ESCAPE			/


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO			/
LLAVE DE RUEDA		/	
SEÑALES DE CARRETERA		/	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		/	
SPOILERS			/
FUSIBLES	/		
PLACAS		/	
RINES			/
ALARMA		/	
EXTINGUIDOR		/	
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE		/	
CANASTILLA	/	/	
ADAPTACION		/	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			/
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA			/
LLAVES	/		
CATALIZADOR			/

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS		/	
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS		/	
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA		/	
SALPICADERA		/	
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS		/	
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS		/	
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA		/	
SALPICADERA		/	
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES: -Bateria No visible

-Bomba de Gasolina No visible

-Gato No visible

-Sin Canastilla

-Catalizador No visible

-Tanque de Gasolina No visible

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Alfonso Maria</u>	<u>Josue Carvajal</u>	<u>Alfonso</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B77H3669	Número de póliza: 726530545	Inciso / Certificado: - 04	Placas: R2562D
Marca: CHRYSLER	Submarca: CHALLENGER	Tipo: SEDAN	Modelo: 2015
Color: NEGRO	Nombre del ajustador: J. DALLA MORALES Celia		
Claves: 4254		Fotos: x254	Aplica deducible: 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: ALAN AMBRIZ GONZALEZ	Celular: 55:36450705	Correo electrónico: ambri2-07@hotmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **MOTOR, SUSPENSIÓN, DIRECCION Y TRAZO**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 08-08-2026 Lugar de expedición: CIERRE DE PUERTA DOLUX Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AUTO ONLINE Número de pase: C. OLIVO 19 - RECURSOS HIDRAULICOS BUENA VISTA	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): RECURSOS HIDRAULICOS BUENA VISTA

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que utilice mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller: <i>[Firma]</i> Nombre y firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La información se recabará de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
377193669-	726A530545	04	JC3CDZATOFH783117
Marca	Submarca	Tipo / cilindrada	Modelo
CHRYSLER	CHRYSLER	SE00P	2015
Lugar	Fecha	Placa	Cantidad de placas
177PFCPE	08/08/2024	R125629	(0) (1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☒ Segurado ☐ Afectado no	ALAN AMARIZ	55:36450700	cimbrr-07@hotmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☒ No	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca
4	Cofre			68	Viseras				No tiene
5	Cuartos de luz			69	Tablero				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)				
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ LED			71	Botones de estereo				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado				
9	Parrilla			73	Control calefacción			Llaves	Tipo de llaves
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Llave de encendido	Normal ☐
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	Código de encendido ☒
12	Molduras			76	Consola			Cantidad	Tarjeta ☐
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos				
14	Porta placa			78	Encendedor			Auto estereo	Tarjeta de circulación
15	Spoiler			79	Cenicero			Estereo ☐ Sí ☒ No	Sí ☐ No ☒
Trasero				80	Palanca de velocidades			¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	Marca
16	Medallón			81	Perilla palanca				
17	Limpiadores			82	Botones puerta				
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Adicionales	
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			TAG ☐ Sí ☒ No	
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad				
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			Llantas	Vida
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4 1/2 1/4)
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			DD	
26	Cámara de reversa			91	Alfombra			TD	
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			DI	
28	Escape			Motor				TI	
Lado derecho				93	Alternador			¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No	
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor				
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección				
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Rines	
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Marca:	
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			Original ☒ Especial	No (1) (2) (3) (4)
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			Aleación ☐ Acero	No (1) (2) (3) (4)
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua				
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica				
39	Cristal costado			104	Boster de frenos			Volante	
40	Estríbo			105	Cables bujías			Marca:	
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado			Original ☒ Especial	
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros				
42	Salpicadera			108	Distribuidor			Observaciones	
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina				
44	Espejo lateral			110	Alfombra				
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador				
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador				
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección				
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)				
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor				
52	Cristal costado			118	Tapón radiador				
53	Estríbo			119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Molduras			General				Objetos personales	
Cajuela				120	Canastilla				
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma				
56	Birio de seguridad			122	Tapón de gasolina				
57	Cables para corriente			123	Herramientas				
58	Extintidor			124	Sensor de reversa				
59	Gato			125	Quemacocos				
60	Gato hidráulico			126	Toldo				
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre				
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación				
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo				
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grua

Nombre y firma del operador de grua que recibe