

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0156

00450

☒ RESGUARDO(CCAO): Academycar

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Chrysler</u>	TIPO: <u>Pacifico</u>
VIN: <u>2C4BC1BG8JB355522</u>	PLACA: <u>3/P</u>
SINIESTRO: <u>B71951764</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>14/07/16</u> COLOR: <u>NEGRO</u>	AÑO: <u>2018</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒		
ALTERNADOR	☒		
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒		
CLAXON	☒		
BOMBA AGUA	☒		
BANDAS MOTOR	☒		
SISTEMA FRENOS	☒		
CABLES BUJIAS	☒		
BOBINA	☒		
AIRE ACONDICIONADO	☒		
DEPOSITO LIMPIADORES	☒		
DIRECCION HIDRAULICA	☒		
DISTRIBUIDOR	☒		
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒		
GENERADOR	☒		
MARCHA	☒		
MONOBLOCK	☒		
VENTILADOR	☒		
RADIADOR	☒		
RADIADOR DE A/C	☒		
TANQUE DE GASOLINA	☒		
TAPON DE GASOLINA	☒		
TAPON DE ACEITE	☒		
TAPON RADIADOR	☒		
TURBO CARGADOR	☒		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
ASIENTOS DELANTEROS	☒		
ASIENTOS TRASEROS	☒		
BOBINAS	☒		
BOLSA DE AIRE	☒		
CABECERAS	☒		
CENICEROS	☒		
GUANTEPA	☒		
CINT. SEGURIDAD	☒		
CLAXON	☒		
COGERAS	☒		
CONSOLA	☒		
CONTROL A/C	☒		
DEFROSTER	☒		
ENCENDEDOR	☒		
ESPEJO RETROVISOR	☒		
INSTRUMENTOS TABLERO	☒		
LUZ INTERIOR	☒		
LUZ STOP	☒		
MANIJAS	☒		
PALANCA DE VELOCIDADES	☒		
RELOJ	☒		
SEGUROS ELECTRICOS	☒		
TABLERO	☒		
TAPETES	☒		
ELEVADORES ELECTRICOS	☒		
VESTIDURAS	☒		
VOLANTE	☒		
VISERAS	☒		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒		
COFRE	☒		
CUARTOS DE LUZ	☒		
DEFENSA DELANTERA	☒		
FAROS	☒		
BALASTRE	☒		
BULBOS	☒		
FAROS DE NIEBLA	☒		
PARABRISAS	☒		
PARRILLA	☒		
PLUMAS LIMPIADORES	☒		
PORTAPLACA	☒		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAVAERAS	☒		
BULBOS	☒		
CAJUELA	☒		
DEFENSA TRASERA	☒		
LIMPIADOR	☒		
MEDALLON	☒		
PORTAPLACA	☒		
SISTEMA DE ESCAPE	☒		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
CABLES PASACORRIENTES	☒		
TAPA CAJUELA	☒		
HERRAMIENTA	☒		
GATO	☒		
LLAVE DE RUEDA	☒		
SEÑALES DE CARRETERA	☒		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	☒		
SPOILERS	☒		
FUSIBLES	☒		
PLACAS	☒		
RINES	☒		
ALARMA	☒		
EXTINGUIDOR	☒		
ANTENA	☒		
PLACA VIN	☒		
KILOMETRAJE	☒		
CANASTILLA	☒		
ADAPTACION	☒		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	☒		
COMPUTADORA MOTOR	☒		
ESTEREO	☒		
LLANTA DE REFACCION	☒		
BOMBA GASOLINA	☒		
LLAVES	☒		
CATALIZADOR	☒		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒		
COSTADOS	☒		
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO	☒		
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS	☒		
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRSERA	☒		
SALPICADERA	☒		
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒		
COSTADOS	☒		
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO	☒		
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS	☒		
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRSERA	☒		
SALPICADERA	☒		
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		



OBSERVACIONES: Daños por colisión
Marca visible
Daños en llantas
Carrocería

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alameda Cuauhtémoc, Código Postal 06700, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Poliza	8266210073	Indice / certificado	1
Marca	Chrysler	Modelo	2018
Lugar	CDUX	Color	Gris
Atención a	Josue	Placas	PLX641B
Submarca	Dacia	Placas (1)	2
Fecha	30/06	Placas (2)	86897
Nombre del interesado	Emel	Placas (3)	122
Celular	660000	Placas (4)	122
Correo electrónico	perz	Placas (5)	122

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No
Delantero											
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Otros			
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			Computadora			
3	Pajamas limpiadores			67	Espejo retrovisor			Batería			
4	Cofre			68	Viseras			¿Es visible? Si ☐ No ☒			
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Observaciones			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Es visible? Si ☐ No ☒			
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenon ☐ Led			71	Botones de estéreo			Marca			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Observaciones			
9	Parrilla			73	Control calefacción			Observaciones			
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Observaciones			
11	Facia			75	Guantera			Observaciones			
12	Molduras			76	Consola			Observaciones			
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Observaciones			
14	Porta placa			78	Encendedor			Observaciones			
15	Spoiler			79	Cenicero			Observaciones			
Trasero											
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Observaciones			
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			Observaciones			
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			Observaciones			
19	Tapa cajuela / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Observaciones			
20	Emblema cajuela			84	Coderas			Observaciones			
21	Calaveras (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)			Observaciones			
22	Reflejos			86	Bocinas radio			Observaciones			
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad			Observaciones			
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero			Observaciones			
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero			Observaciones			
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			Observaciones			
27	Spoiler			91	Alfombra			Observaciones			
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			Observaciones			
Lado derecho											
29	Salpicadera			Motor							
30	Cuanto luz lateral			93	Alternador			Observaciones			
31	Espejo lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Observaciones			
32	Cristal aleta			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Observaciones			
33	Puerta delantera			96	Bandas de motor			Observaciones			
34	Cristal puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección			Observaciones			
35	Manija de puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Observaciones			
36	Puerta trasera			99	Bayoneta aceite transmisión			Observaciones			
37	Cristal puerta trasera			100	Bobina			Observaciones			
38	Manija de puerta trasera			101	Bocina de claxon			Observaciones			
39	Cristal costado			102	Bomba de agua			Observaciones			
40	Estridos			103	Bomba dirección hidráulica			Observaciones			
41	Molduras			104	Boster de frenos			Observaciones			
Lado izquierdo											
42	Salpicadera			105	Cables buías			Observaciones			
43	Cuanto luz lateral			106	Compresor aire acondicionado			Observaciones			
44	Espejo lateral			107	Depósito de chisgueteros			Observaciones			
45	Cristal aleta			108	Distribuidor			Observaciones			
46	Puerta delantera			109	Filtro gasolina			Observaciones			
47	Cristal puerta delantera			110	Marcha			Observaciones			
48	Manija de puerta delantera			111	Motor limpiadores			Observaciones			
49	Puerta trasera			112	Motor ventilador			Observaciones			
50	Cristal puerta trasera			113	Porta filtro de aire			Observaciones			
51	Manija de puerta trasera			114	Radiador			Observaciones			
52	Cristal costado			115	Sistema de inyección			Observaciones			
53	Estridos			116	Transmisión (STD) (AUT)			Observaciones			
54	Molduras			117	Tapón aceite motor			Observaciones			
Cajuela											
55	Alfombra cartón cajuela			118	Tapón radiador			Observaciones			
56	Birto de seguridad			119	Tapón depósito líquido de frenos			Observaciones			
57	Cables para corriente			General							
58	Extintidor			120	Canastilla			Observaciones			
59	Gato			121	Alarma			Observaciones			
60	Gato hidráulico			122	Tapón de gasolina			Observaciones			
61	Llave de rueda			123	Herramientas			Observaciones			
62	Señales de carretera			124	Sensor de reversa			Observaciones			
63	Tapete cultura barba			125	Quemacocos			Observaciones			
64	Tapa sumidero			126	Toldo			Observaciones			
				127	Gancho de arrastre			Observaciones			
				128	Tapón gancho de arrastre			Observaciones			
				129	Calcomanía de verificación			Observaciones			
				130	Tapón birlo			Observaciones			
				131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)			Observaciones			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, y que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos, por favor, **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado o tercer interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Valuación de Pérdida Total

4 BCO

FECHA SINIESTRO 26/06/2026		FECHA INGRESO CVI 26/06/2026		FECHA DETERMINADO PT 02/07/2026		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS																					
No. DE SINIESTRO B71951764		NO. DE SALVAMENTO 2652762965		PLACAS PXX649B		INTERESADO ☒ ASEG. ☐ TERC.		MARCA VEHICULO CHRYSLER																					
MODELO 01/01/20		COLOR GRIS		VERSION LIMITED		CANTIDAD PLACAS ☐ 0 ☐ 1 ☒ 2		N. PUERTAS 4																					
						N. CILINDROS 4		NUM. SERIE 2C4RC1BG8JR355522																					
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE 86897		ADAP Y CONV. ☐ SI ☒ NO		POLIZA 82662100T3																					
IMPORTADO		N/A						INCISO 00001																					
☐ AUSTERO ☒ TIPICO ☒ A/C ☐ STANDARD ☐ RECUP. ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☐ TALLER ☒ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO ☒ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA																													
1.- VALOR INDEMNIZADO					TABLA DE VALORES COMERCIALES																								
☐ EBC ☐ CONVENIO ☒ AUTOMETRICA 287.600.00					<table border="1"> <tr> <th>GUIA</th> <th>EBC</th> <th>AUTOMETRICA</th> <th>CONDICIONES</th> </tr> <tr> <td>MES</td> <td>JUNIO</td> <td>JUNIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAG.</td> <td>90</td> <td>DIGITAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>274.400.00</td> <td>287.600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% DAÑOS</td> <td>52.68 %</td> <td>50.27 %</td> <td>0.00 %</td> </tr> </table>					GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES	MES	JUNIO	JUNIO		PAG.	90	DIGITAL		VALOR	274.400.00	287.600.00		% DAÑOS	52.68 %	50.27 %	0.00 %
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES																										
MES	JUNIO	JUNIO																											
PAG.	90	DIGITAL																											
VALOR	274.400.00	287.600.00																											
% DAÑOS	52.68 %	50.27 %	0.00 %																										
2.- DAÑOS					OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC																								
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL 7358.21 * REFACCIONES DE HP INICIALES 63906.62 * MANO DE OBRA INICIAL 3200 * REFACCIONES MECANICAS INICIALES 70102.2 TOTAL DAÑOS 144.567.03					UNIDA DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION. SI SE NEGOCIA PDD SE SUGIERE REALIZAR AL 40% DEL VC DE LA UNIDAD																								
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)																													
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES 0.00																													
4.- DEDUCCIONES																													
* MOTOR NO ACREDITADO 0.00 * TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ORIGINALES ☐ COPIAS ☐ 0.00																													
5.- DEMERITOS																													
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 14,380.00 * VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00																													
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES																													
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO 158.947.03																													
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)																													
* VALOR DE SALVAMENTO 128.652.97 * VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5% 6.432.65 * VALOR DE SALVAMENTO FINAL 122.220.32 * VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO																													

NUMERO DE MOTOR IMPORTADO No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar periféricos
PLACA V.I.N. Se Anexa Foto 2C4RC1BG8JR355522
PARED DE FUEGO Se Anexa Foto

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO. P.T.