SOLERA | AUTOonline AOMB0187

Vehicle Claims

AO. 2831

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: [illegible] Dodge	TIPO: [illegible] Grand Caravan
VIN: 2C4RDGG676R760793	PLACA: RMZ-997-C
SINIESTRO: 68503236Z	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 23/10/26 COLOR: Roja	AÑO: 2016

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA		✓	
AIRE ACONDICIONADO	✓		
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO	✓		
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR	✓		
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TURBO CARGADOR		✓	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS			✓
BOCINAS	✓		
BOLSA DE AIRE	✓		
CABECERAS		✓	✓
CENICEROS		✓	
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON	✓		
CODERAS	✓	✓	
CONSOLA	✓		
CONTROL A/C	✓		
DEFROSTER			✓
ENCENDEDOR		✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR	✓		
LUZ STOP	✓		
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ		✓	
SEGUROS ELECTRICOS	✓		
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS	✓		
VESTIDURAS		✓	
VOLANTE	✓		
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE	✓		
CUARTOS DE LUZ	✓		
DEFENSA DELANTERA	✓		
FAROS	✓		
BALASTRE	✓		
BULBOS		✓	
FAROS DE NIEBLA	✓		
PARABRISAS	✓		
PARRILLA	✓		
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA	✓		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		✓
BULBOS	✓		
CAJUELA			✓
DEFENSA TRASERA			✓
LIMPIADOR		✓	
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA	✓		
SISTEMA DE ESCAPE	✓		

DAÑO DAÑO

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES		✓	
TAPA CAJHUELA	✓	✓	
HERRAMIENTA		✓	
GATO		✓	
LLAVE DE RUEDA		✓	
SEÑALES DE CARRETERA		✓	


NO

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS		✓	
FUSIBLES	✓		
PLACAS	✓		
RINES	✓		
ALARMA	✓		
EXTINGUIDOR		✓	
ANTENA	✓		
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE	✓		
CANASTILLA	✓		
ADAPTACION		✓	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION		✓	
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS			✓
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA			✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	✓		
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		



GARAGE Y TALLERES

OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	EDGAR RMZ NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

PRESUPUESTO

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

[illegible] Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, [illegible] datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad [illegible] de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

[illegible]mación se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene [illegible] BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

[illegible] siniestro 88 5035362	Póliza 8156010 YC	Inciso / certificado 1	Número de serie 2C4RDGCG7GR160793		
[illegible] Chrysler	Submarca Voyager	Tipo / cilindraje	Modelo 2016	Color Roja	
Lugar Silao	Fecha Día 9 Mes 10 Año 26	Placas MA24447C	Cantidad de placas (0) (1)	Kilometraje	Gasolina E 1/4 1/2 3/4 F
Atención a: [illegible] ☑ Asegurado ☐ Afectado no. ____	Nombre del interesado Beatriz Guadalupe Bulleza	Celular 8110152412	Correo electrónico		

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1.	Parabrisas	✓	
2.	Brazos de limpiadores	✓	
3.	Plumas limpiadoras	✓	
4.	Cofre	✓	
5.	Cuartos de luz	✓	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	✓	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		✓
9.	Parrilla	✓	
10.	Emblemas	✓	
11.	Facia	✓	
12.	Molduras	✓	
13.	Rejillas de facia	✓	
14.	Porta placa	✓	
15.	Spoiler	✓	
Trasero			
16.	Medallón	✓	
17.	Limpiadores	✓	
18.	Lámpara stop	✓	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20.	Emblema cajuela	✓	
21.	Calaveras (2) (4)	✓	
22.	Reflejantes	✓	
23.	Defensa	✓	
24.	Molduras	✓	
25.	Porta placa	✓	
26.	Cámara de reversa	✓	
27.	Spoiler	✓	
28.	Escape	✓	
Lado derecho			
29.	Salpicadera	✓	
30.	Cuarto luz lateral	✓	
31.	Espejo lateral	✓	
32.	Cristal aleta	✓	
33.	Puerta delantera	✓	
34.	Cristal puerta delantera	✓	
35.	Manija de puerta delantera	✓	
36.	Puerta trasera	✓	
37.	Cristal puerta trasera	✓	
38.	Manija de puerta trasera	✓	
39.	Cristal costado	✓	
40.	Estribo	✓	
41.	Molduras	✓	
Lado izquierdo			
42.	Salpicadera	✓	
43.	Cuarto luz lateral	✓	
44.	Espejo lateral	✓	
45.	Cristal aleta	✓	
46.	Puerta delantera	✓	
47.	Cristal puerta delantera	✓	
48.	Manija de puerta delantera	✓	
49.	Puerta trasera	✓	
50.	Cristal puerta trasera	✓	
51.	Manija de puerta trasera	✓	
52.	Cristal costado	✓	
53.	Estribo	✓	
54.	Molduras	✓	
Cajuela			
55.	Alfombra cartón cajuela	✓	
56.	Birlo de seguridad	✓	
57.	Cables pasa corriente		✓
58.	Extinguidor		✓
59.	Gato		✓
60.	Gato hidráulico		✓
61.	Llave de rueda		✓
62.	Señales de carretera		✓
63.	Tapete cubre llanta	✓	
64.	Tapa sombrerera	✓	

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65.	Cielo de toldo	✓	
66.	Luz interior	✓	
67.	Espejo retrovisor	✓	
68.	Viseras	✓	
69.	Tablero	✓	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71.	Botones de estéreo	✓	
72.	Control aire acondicionado	✓	
73.	Control calefacción	✓	
74.	Control eléctrico	✓	
75.	Guantera	✓	
76.	Consola	✓	
77.	Porta vasos	✓	
78.	Encendedor	✓	
79.	Cenicero	✓	
80.	Palanca de velocidades	✓	
81.	Perilla palanca	✓	
82.	Botones puerta	✓	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84.	Coderas	✓	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86.	Bocinas radio	✓	
87.	Cinturones de seguridad	✓	
88.	Banca de asiento trasero	✓	
89.	Respaldo de asiento trasero	✓	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91.	Alfombra	✓	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	
Motor			
93.	Alternador	✓	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96.	Bandas de motor	✓	
97.	Bayoneta aceite dirección	✓	
98.	Bayoneta aceite motor	✓	
99.	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100.	Bobina	✓	
101.	Bocina de cláxon	✓	
102.	Bomba de agua	✓	
103.	Bomba dirección hidráulica	✓	
104.	Booster de frenos	✓	
105.	Cables bujías	✓	
106.	Compresor aire acondicionado	✓	
107.	Depósito de chisgueteros	✓	
108.	Distribuidor	✓	
109.	Filtro gasolina	✓	
110.	Marcha	✓	
111.	Motor limpiadores	✓	
112.	Motor ventilador	✓	
113.	Porta filtro de aire	✓	
114.	Radiador	✓	
115.	Sistema de inyección	✓	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117.	Tapón aceite motor	✓	
118.	Tapón radiador	✓	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	✓	
General			
120.	Canastilla	✓	
121.	Alarma	✓	
122.	Tapón de gasolina	✓	
123.	Herramientas		✓
124.	Sensor de reversa		✓
125.	Quemacocos		✓
126.	Toldo		✓
127.	Gancho de arrastre		✓
128.	Tapón gancho de arrastre		✓
129.	Calcomanía de verificación	✓	
130.	Tapón birlo	✓	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	✓	

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Marca: Duralast

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Cantidad: 1

Tipo de llaves
Normal ☑
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☑ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca: ____

Tarjeta de circulación
Sí ☑ No ☐

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca: ____
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas

	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	
DD:	
TD: S/Refacción	
DI:	
TI:	
R:	

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines
Marca: ____
Original | Especial — No. (1) (2) (3) (4)
Aleación | Acero — No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: ____
Original | Especial

Observaciones
Vehículo sin Detenencias

Objetos personales
Bandi

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Bandi
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
Bandi	Carlos Cuevas Flores	Rueda Abierta 129	

FDDO-346

Escaneado con CamScanner