

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0885

AOTB00685

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan

☐ TRASLADO(PROV):

SI NO DAÑO

MARCA: <u>GMC</u>	TIPO: <u>Terrain</u>
VIN: <u>96KFL8E3366108202</u>	PLACA: <u>31P</u>
SINIESTRO: <u>B76002168</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>14-8-26</u> COLOR: <u>Negro</u>	AÑO: <u>2015</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		/
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOSINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		/
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		/
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		/
GENERADOR	/		/
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		/
RADIADOR	/		/
RADIADOR DE A/C	/		/
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		/

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		/
CUARTOS DE LUZ	/		/
DEFENSA DELANTERA	/		/
FAROS	/		/
BALASTRE	/		/
BULBOS	/		/
FAROS DE NIEBLA	/		/
PARABRISAS	/		/
PARRILLA	/		/
PLUMAS LIMPIADORES	/		/
PORTAPLACA	/		/

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		/
SISTEMA DE ESCAPE	/		/

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		/
FUSIBLES	/		/
PLACAS	/		/
RINES	/		/
ALARMA	/		/
EXTINGUIDOR	/		/
ANTENA	/		/
PLACA VIN	/		/
KILOMETRAJE	/		/
CANASTILLA	/		/
ADAPTACION	/		/

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		/
ESPEJO EXTERIOR	/		/
ESTRIBO	/		/
MANIJAS EXTERIORES	/		/
MOLDURAS	/		/
PUERTA DELANTERA	/		/
PUERTA TRSERA	/		/
SALPICADERA	/		/
LLANTAS	/		/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		/
VIDRIOS LATERALES	/		/

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		/
ESPEJO EXTERIOR	/		/
ESTRIBO	/		/
MANIJAS EXTERIORES	/		/
MOLDURAS	/		/
PUERTA DELANTERA	/		/
PUERTA TRSERA	/		/
SALPICADERA	/		/
LLANTAS	/		/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		/
VIDRIOS LATERALES	/		/

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		/
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODEPAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		/
DEFROSTER	/		/
ENCENDEDOR	/		/
ESPEJO RETROVISOR	/		/
INSTRUMENTOS TABLERO	/		/
LUZ INTERIOR	/		/
LUZ STOP	/		/
MANIJAS	/		/
PALANCA DE VELOCIDADES	/		/
RELOJ	/		/
SEGUROS ELECTRICOS	/		/
TABLERO	/		/
TAPETES	/		/
ELEVADORES ELECTRICOS	/		/
VESTIDURAS	/		/
VOLANTE	/		/
VISERAS	/		/



OBSERVACIONES:

ELABORA <i>Arturo Campos</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>Christen Scavilla</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Arturo Campos</i> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: D36002768	Número de póliza: 8646210FLM	Inciso / Certificado: 4	Placas: PA B4194
Marca: GMC	Submarca: Terrain	Tipo: Vanavana	Modelo: 2015
Color: Negro	Nombre del ajustador: Jorge Nunez		
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N° 1		Claves: 2793	Fotos: 2793
Nombre del interesado: Ana Laura Peña Lozano		Celular: 5559601227	Correo electrónico: a-laura@outlook.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 30/07/2016 Lugar de expedición: Tlaxiaco Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Ingeniería Automotriz S de RL Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): 11 enero 1861 4M2 181 lote 2718 Carretera de la Reforma 3ta sección 555940033

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Ana Laura Peña Lozano <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: 800 90 21 300
 Afectados: 800 83 62 003
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recibe y almacena los datos personales con la finalidad de verificar la identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicita o contrata con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquier momento en nuestra página web www.bbva.mx

La presente información es un informe de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario ha celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro D26002468	Placa BG46L2DFLM	Inciso / certificado 4	Número de serie 29KFLBCE33FG10830C
Marca GMC	Submarca Terrain	Tipo / cilindrada Urbanita	Modelo 2013
Lugar CDMX	Fecha Día 30 Mes 03 Año 2016	Placas BA4194	Cantidad de placas (0) 05
Atención a: Asegurado 1	Nombre del interesado Ana Laura Peña Lora	Celular 55660823	Correo electrónico a-laura.pena@bbva.mx

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No	Inventario
Delantero				Interior				Otros
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ No ☐
3	Puntas limpiadoras			67	Especio retrovisor			Observaciones:
4	Cofre			68	Viseras			Batería
5	Cuartos de luz			69	Tablero			¿Es visible? ☒ No ☐
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Marca
7	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estérno			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Liaves
9	Parrilla			73	Control calefacción			Llave de encendido
10	Emblemas			74	Control eléctrico			¿Funciona? ☒ No ☐
11	Facia			75	Guantera			Código de encendido ☐
12	Molduras			76	Consola			Tarjeta ☐
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Auto estéreo
14	Porta placa			78	Encendedor			Estéreo ☒ No ☐
15	Spoiler			79	Cenicero			¿Funciona? ☒ No ☐
Trasero				80	Palanca de velocidades			Marca:
16	Medallón			81	Perilla palanca			
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Adicionales
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Pantalla GPS ☐ No ☒ Pantalla TV ☐ No ☒
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			Tarjeta GPS SD ☐ No ☒ Marca:
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) ☒			TAG ☐ No ☒
21	Calaveras (2) ☒			86	Bocinas radio			
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad			Llantas
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			DD: Pirelli 235/55 R19 1/4
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			TD: Pirelli 235/55 R19 3/4
26	Cámara de reversa			91	Alfombra			DI: Pirelli 235/55 R19 3/4
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) ☒			TI: Pirelli 235/55 R19 1/4
28	Escape			Motor				¿Fundas o cubiertas? ☐ No ☒
Lado derecho				93	Alternador			DD: Delantera derecha
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DI: Delantera izquierda
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			R: Refacc.
31	Especio lateral			96	Bandas de motor			DD: Trasera derecha
32	Cristal a/c			97	Bayoneta aceite dirección			DI: Trasera izquierda
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			Rines
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua			Marca:
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica			Original Especial
39	Cristal costado			104	Boster de frenos			No. (1) (2) (3) ☒
40	Estribo			105	Cables bujías			Aluminio Acero
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado			No. (1) (2) (3) ☒
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros			
42	Salpicadera			108	Distribuidor			Volante
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina			Marca:
44	Especio lateral			110	Marcha			Original Especial
45	Cristal a/c			111	Motor limpiadores			
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador			
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire			Observaciones
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador			
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección			
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AT) ☒			
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor			
52	Cristal costado			118	Tapón radiador			
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos			
54	Molduras			General				Objetos personales
Cajuela				120	Canastilla			
55	Alfombra carton cajuela			121	Alarma			
56	Enro de seguridad			122	Tapón de gasolina			
57	Cables para corriente			123	Herramientas			
58	Enfriador			124	Sensor de reversa			
59	Gato			125	Quemacocos			
60	Gato motorizado			126	Toldo			
61	Uso de rueda			127	Gancho de arrastre			
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre			
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación			
64	Tapa sembradora			130	Tapón birlo			
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)			Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otras informaciones a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten los datos personales y patrimoniales.

Ana Laura Peña Lora