SOLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

AOMBO 119

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2684

☒ RESGUARDO(CCAO): MONTERREY ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	CHEVROLET	TIPO:	EQUINOX
VIN:	3GNAL9EK9HS575554	PLACA:	
SINIESTRO:		ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	09/10/26	COLOR:	BLANCA
		AÑO:	2017

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCIÓN	✓		
BOMBA GASOLINA	✓	X	
LLAVES	✓	X	
CATALIZADOR		✓	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES		X	
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK			
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/	/	
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR	/	X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES		X	
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X	X	
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION			



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
	Juan Ramos	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

Escaneado con CamScanner

BBVA
Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos sus datos personales con la finalidad de verificar, identificar, operar y dar seguimiento a sus productos y servicios que adquiera o contrate con nosotros. Consulte el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene contratado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

No. de póliza: B8256007	Inciso / Certificado: 18d62107 FB			No. de serie: 2GNALGEK9H1575859	
Marca: CHEVROLET	Submarca: EQUINOX	Tipo / cilindros: 4	Modelo: 2017	Color: BLANCO	
Uso: MONTERREY	Placas: 718 1109 1826	Placas: 54K2L	Cantidad de pasajeros (incl. conductor):	Kilometraje:	Gasolina: 1/4 1/2 3/4 1
Afectado a: Asegurado / Afectado No.	Nombre del interesado: PATRICIA GARCIA CUEVER	Celular:		Correo electrónico:	81 16009120

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos ☐ Halógenos ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Tolva		
12	Molduras		
13	Moldes de faros		
14	Parte trasera		
15	Spoiler		
Trasero			
16	Medallón		
17	Luces calaveras		
18	Lámpara stop		
19	Tapa cajuela / puerta puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (1) (2) (4)		
22	Antiparabrisas		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Parte trasera		
26	Cámara de reversa		
27	Cristal		
28	Empaque		
Lado derecho			
29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		
Lado izquierdo			
42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		
Cajuela			
55	Alfombra cajuela		
56	Kit de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extintor		
59	Gato		
60	Llanta refacción		
61	Llave de cruz		
62	Triángulos de carretera		
63	Tapete cajuela		
64	Tapa contenedor		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de techo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Estéreo		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de enfires		
72	Control de velocidad crucero		
73	Control calefacción		
74	Control electrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Vidrios vanos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Cobertores		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas techo		
87	Contactores de seguridad		
88	Barra de asiento trasero		
89	Apoyabrazo de asiento trasero		
90	Calefactores (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tacones (1) (2) (3) (4)		
Motor			
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero izquierdo (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bancos de motor		
97	Bayoneta aceite delantera		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Bomba de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de combustible		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Perilla filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tensión depósito líquido de frenos		
General			
120	Cenicero		
121	Alarma		
122	Cesión de garantía		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Sonido		
127	Gancho de arrastre		
128	Cesión gancho de arrastre		
129	Calcamanía de verificación		
130	Seguro birlos		
131	Tapón ☐ Cromo ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Inventario	
Otros	
Computadora ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Observaciones:	**Batería** ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Cantidad:	**Tipo de llaves** Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Marca:	**Tarjeta de circulación** Sí ☐ No ☐
Adicionales Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐ Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca: TAG Sí ☐ No ☐	
Llantas Ejemplo: Llantas DG Goodyear GPS a 195/65/14 — Vida (3/4, 1/2, 1/4)	
DD: ____ TD: ____ DI: ____ TI: ____ R: ____	
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐ DD: Delantera derecha TD: Trasera derecha DI: Delantera izquierda TI: Trasera izquierda R: Refacción	
Rines Marca: ____ Original ☐ Especial ☐ Aleación ☐ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)	
Volante Marca: ____ Original ☐ Especial ☐	
Observaciones	
Objetos personales	
Adaptaciones equipo especial	

Nota: El cliente da presente se cerciora y da fe de que el vehículo se ha entregado con los correctos señalados, dejando anotado en el mismo el estado de conservación.

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que use y almacene mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Se solicita a los ajustadores que soliciten a los afectados que retiren todos sus objetos personales del vehículo siniestrado, ya que estos no serán responsivos en caso de extravío. Esta forma debe ser firmada por el asegurado para la firma de los responsables y en el momento en que se entreguen los originales (copia, perfiles de carretera, llave de cruceta, llantas, etc.). Este inventario será firmado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del empleado, ajustador o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del afectado que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FDOO 346

REV06

Escaneado con CamScanner