

☒ RESGUARDO(CCAO): TECOWCAN. ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>TOYOTA.</u>	TIPO: <u>COROLLA.</u>
VIN: <u>JT1BUYEAC323153</u>	PLACA: <u>S/P.</u>
SINIESTRO: <u>377222601</u>	ASEGURADORA: <u>B3VA.</u>
FECHA: <u>12/04/26</u> COLOR: <u>NEGRO</u>	AÑO: <u>2010.</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		X
CODERAS	X		X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELE. ADORNOS ELECTRICOS	X		
VISOR	X		
VISUAL	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA PLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJUELAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTA PLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

DENTRO DEL VEHICULO
ESTA LA DEFENSA DELANTERA

ELABORA  BARDO NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA  Jose Cervantes NOMBRE Y FIRMA	RECIBE  BARDO NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad


En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B77272661	Número de póliza: 8766710DNU	Inciso / Certificado: 01	Placas: 3510142
Marca: Tesla	Submarca: Modelo	Tipo: Sedan	Modelo: 10
Nombre del ajustador: Edgar Hernandez	Claves: XS2	Fotos: 10	Color: Grigio
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Hernandez Diaz	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%	Correo electrónico: emshel90@hotmail.com
IMPORTANTE Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.			

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercera) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 08/08/2016 Lugar de expedición: CDMEX Firma del ajustador: _____
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online Cuidado	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Olivera A. De los Angeles 1144
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 17227661	Póliza 9766210PUQ	Inciso / certificado A	Número de serie ET1BU4EEAC323/S3
Marca Ford	Submarca Fords	Tipo / cilindraje Fords	Modelo 10
Lugar Cajula	Fecha Día 02 Mes 02 Año 2016	Placas SS-11046	Cantidad de placas (0) - (1) 5/1
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Luis Hernandez	Celular 5516365521	Correo electrónico emshca19@wimilicua

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	☒	☐	65.	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒	☐	66.	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	☒	☐	67.	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	☒	☐	68.	Viseras	☒	☐		
5.	Cuartos de luz	☒	☐	69.	Tablero	☒	☐		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71.	Botones de estereo	☒	☐		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72.	Control aire acondicionado	☒	☐	Llaves	Tipo de llaves
9.	Parrilla	☒	☐	73.	Control calefacción	☒	☐	Llave de encendido	Normal ☐
10.	Emblemas	☒	☐	74.	Control eléctrico	☒	☐	¿Funciona? ☐ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
11.	Facia	☒	☐	75.	Guantera	☒	☐	Cantidad:	Tarjeta ☐
12.	Molduras	☒	☐	76.	Consola	☒	☐	Auto estereo	Tarjeta de circulación
13.	Rejillas de facia	☒	☐	77.	Porta vasos	☒	☐	Estereo ☐ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☐
14.	Porta placa	☒	☐	78.	Encendedor	☒	☐	¿Funciona? ☐ Sí ☐ No	
15.	Spoiler	☒	☐	79.	Cenicero	☒	☐	Marca:	
Trasero				80.	Palanca de velocidades	☒	☐		
16.	Medallón	☒	☐	81.	Perilla palanca	☒	☐		
17.	Limpiadores	☒	☐	82.	Botones puerta	☒	☐		
18.	Lámpara stop	☒	☐	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	84.	Coderas	☒	☐		
20.	Emblema cajuela	☒	☐	85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐		
21.	Calaveras (2) (4)	☒	☐	86.	Bocinas radio	☒	☐		
22.	Reflejantes	☒	☐	87.	Cinturones de seguridad	☒	☐		
23.	Defensa	☒	☐	88.	Banca de asiento trasero	☒	☐		
24.	Molduras	☒	☐	89.	Respaldo de asiento trasero	☒	☐		
25.	Porta placa	☒	☐	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐		
26.	Cámara de reversa	☒	☐	91.	Alfombra	☒	☐		
27.	Spoiler	☒	☐	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐		
28.	Escape	☒	☐	Motor					
Lado derecho				93.	Alternador	☒	☐		
29.	Salpicadera	☒	☐	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
30.	Cuarto luz lateral	☒	☐	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
31.	Espejo lateral	☒	☐	96.	Bandas de motor	☒	☐		
32.	Cristal aleta	☒	☐	97.	Bayoneta aceite dirección	☒	☐		
33.	Puerta delantera	☒	☐	98.	Bayoneta aceite motor	☒	☐		
34.	Cristal puerta delantera	☒	☐	99.	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐		
35.	Manija de puerta delantera	☒	☐	100.	Bobina	☒	☐		
36.	Puerta trasera	☒	☐	101.	Bocina de claxon	☒	☐		
37.	Cristal puerta trasera	☒	☐	102.	Bomba de agua	☒	☐		
38.	Manija de puerta trasera	☒	☐	103.	Bomba dirección hidráulica	☒	☐		
39.	Cristal costado	☒	☐	104.	Boster de frenos	☒	☐		
40.	Estribo	☒	☐	105.	Cables bujías	☒	☐		
41.	Molduras	☒	☐	106.	Compresor aire acondicionado	☒	☐		
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros	☒	☐		
42.	Salpicadera	☒	☐	108.	Distribuidor	☒	☐		
43.	Cuarto luz lateral	☒	☐	109.	Filtro gasolina	☒	☐		
44.	Espejo lateral	☒	☐	110.	Marcha	☒	☐		
45.	Cristal aleta	☒	☐	111.	Motor limpiadores	☒	☐		
46.	Puerta delantera	☒	☐	112.	Motor ventilador	☒	☐		
47.	Cristal puerta delantera	☒	☐	113.	Porta filtro de aire	☒	☐		
48.	Manija de puerta delantera	☒	☐	114.	Radiador	☒	☐		
49.	Puerta trasera	☒	☐	115.	Sistema de inyección	☒	☐		
50.	Cristal puerta trasera	☒	☐	116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☐		
51.	Manija de puerta trasera	☒	☐	117.	Tapón aceite motor	☒	☐		
52.	Cristal costado	☒	☐	118.	Tapón radiador	☒	☐		
53.	Estribo	☒	☐	119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐		
54.	Molduras	☒	☐	General					
Cajuela				120.	Canastilla	☒	☐		
55.	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	121.	Alarma	☒	☐		
56.	Birlo de seguridad	☒	☐	122.	Tapón de gasolina	☒	☐		
57.	Cables pasa corriente	☒	☐	123.	Herramientas	☒	☐		
58.	Extintidor	☒	☐	124.	Sensor de reversa	☒	☐		
59.	Gato	☒	☐	125.	Quemacocos	☒	☐		
60.	Gato hidráulico	☒	☐	126.	Toldo	☒	☐		
61.	Llave de rueda	☒	☐	127.	Gancho de arrastre	☒	☐		
62.	Señales de carretera	☒	☐	128.	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
63.	Tapete cubre llanta	☒	☐	129.	Calcomanía de verificación	☒	☐		
64.	Tapa sombrerera	☒	☐	130.	Tapón birlo	☒	☐		
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe