

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B71852269	Número de póliza: 736A530700	Inciso / Certificado: 001	Placas: ULB7536
Marca: Toyota	Submarca: RAV 4	Tipo: SUV	Modelo: 2021
Nombre del ajustador: Heather Sierra H02	Claves: P070	Fotos: 3	Aplica deducible: ☐ Si ☒ No
Atención a: ☒ Segurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Evitaricagos Group	Celular: 615 0 26 12 00	Correo electrónico: h02@evitaricagos.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Suspensión tras 120 Fierro**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 28/06/2026 Lugar de expedición: QRO
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir el vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)	
Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):
Número de pase:	Firma del ajustador:

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Dtorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales. Confiérame al Aviso de privacidad. Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Dr. Badilla Muñoz		Asignación de taller Nombre y firma del interesado: Dr. Badilla Muñoz
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autoriza desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.		El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: Afectados:

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de sinistro: 671852269	Póliza: 736 A536700	Inciso / certificado: 001	Número de serie: 2T3W1R FV8 MW 1355
Marca: Oro	Submarca: Toyota	Tipo / chasis: RAV4	Modelo: 2011
Lugar: Oro	Fecha: 25/08/13	Placas: ULB7536	Cantidad de placas: (0) (1)
Atención a: Eva Badillo Muñoz	Nombre del interesado: Eva Badillo Muñoz	Celular: No visible	Correo electrónico: No visible

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	☒		65.	Cielo de todo	☒		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒		66.	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	☒		67.	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	☒		68.	Viseras	☒			
5.	Cuartos de luz	☒		69.	Tablero	☒		Llaves	Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒		Llave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ LED	☒		71.	Botones de estéreo	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72.	Control aire acondicionado	☒		Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla	☒		73.	Control calefacción	☒		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas	☒		74.	Control eléctrico	☒		Estéreo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
11.	Facia	☒		75.	Guantero	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
12.	Molduras	☒		76.	Consola	☒		Marca:	
13.	Rejillas de facia	☒		77.	Porta vasos	☒		Adicionales	
14.	Porta placa	☒		78.	Encendedor	☒		Pantalla GPS: ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV: ☒ Sí ☐ No
15.	Spoiler	☒		79.	Cenicero	☒		Tarjeta GPS SD: ☒ Sí ☐ No	Marca: 9
Trasero				80.	Palanca de velocidades	☒		TAG: ☒ Sí ☐ No	
16.	Medallón	☒		81.	Perilla palanca	☒		Llantas	
17.	Limpiadores	☒		82.	Botones puerta	☒		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida
18.	Lámpara stop	☒		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒		DD:	(3/4, 1/2, 1/4)
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒		84.	Coderas	☒		TD:	
20.	Emblema cajuela	☒		85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒		DI:	
21.	Calaveras (2)	☒		86.	Bocinas radio	☒		TI:	
22.	Reflejes	☒		87.	Cinturones de seguridad	☒		R:	
23.	Defensa	☒		88.	Banca de asiento trasero	☒		¿Fundas o cubiertas? ☒ Sí ☐ No	
24.	Molduras	☒		89.	Respaldo de asiento trasero	☒		DD: Delantero derecha	DI: Delantero izquierda
25.	Porta placa	☒		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4)	☒		TD: Trasero derecha	TI: Trasero izquierda
26.	Cámara de reversa	☒		91.	Alfombra	☒		R: Frenos	
27.	Spoiler	☒		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒		Rines	
28.	Escape	☒		Motor				Marca: Toyota	
Lado derecho				93.	Alternador	☒		☒ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4) 1
29.	Salpicadera	☒		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒		☐ Aleación ☒ Acero	No. (1) (2) (3) (4)
30.	Cuarto luz lateral	☒		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒		Volante	
31.	Espejo lateral	☒		96.	Bandas de motor	☒		Marca: Toyota	
32.	Cristal aleta	☒		97.	Bayoneta aceite dirección	☒		☒ Original ☐ Especial	
33.	Puerta delantera	☒		98.	Bayoneta aceite motor	☒		Observaciones	
34.	Cristal puerta delantera	☒		99.	Bayoneta aceite transmisión	☒			
35.	Manija de puerta delantera	☒		100.	Bobina	☒			
36.	Puerta trasera	☒		101.	Bocina de claxon	☒			
37.	Cristal puerta trasera	☒		102.	Bomba de agua	☒			
38.	Manija de puerta trasera	☒		103.	Bomba dirección hidráulica	☒			
39.	Cristal costado	☒		104.	Boster de frenos	☒			
40.	Estríbo	☒		105.	Cables bujías	☒			
41.	Molduras	☒		106.	Compresor aire acondicionado	☒			
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueros	☒			
42.	Salpicadera	☒		108.	Distribuidor	☒			
43.	Cuarto luz lateral	☒		109.	Filtro gasolina	☒			
44.	Espejo lateral	☒		110.	Marcha	☒			
45.	Cristal aleta	☒		111.	Motor limpiadores	☒			
46.	Puerta delantera	☒		112.	Motor ventilador	☒			
47.	Cristal puerta delantera	☒		113.	Porta filtro de aire	☒			
48.	Manija de puerta delantera	☒		114.	Radiador	☒			
49.	Puerta trasera	☒		115.	Sistema de inyección	☒			
50.	Cristal puerta trasera	☒		116.	Transmisión (STD) (Aut)	☒			
51.	Manija de puerta trasera	☒		117.	Tapón aceite motor	☒			
52.	Cristal costado	☒		118.	Tapón radiador	☒			
53.	Estríbo	☒		119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒			
54.	Molduras	☒		General				Objetos personales	
Cajuela				120.	Canastilla	☒			
55.	Alfombra cartón cajuela	☒		121.	Alarma	☒			
56.	Birlo de seguridad	☒		122.	Tapón de gasolina	☒			
57.	Cables pasa corriente	☒		123.	Herramientas	☒			
58.	Extintor	☒		124.	Sensor de reversa	☒			
59.	Gato	☒		125.	Quemacocos	☒			
60.	Gato hidráulico	☒		126.	Toldo	☒			
61.	Llave de rueda	☒		127.	Gancho de arrastre	☒			
62.	Señales de carretera	☒		128.	Tapón gancho de arrastre	☒			
63.	Tapete cubre llanta	☒		129.	Calcomanía de verificación	☒			
64.	Tapa sombrerera	☒		130.	Tapón birlo	☒			
				131.	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	☒			

15. Spoiler		79. Cenicero		¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	
Trasero		80. Palanca de velocidades		Marca:	
16. Medallón		81. Perilla palanca		Adicionales	
17. Limpiadores		82. Botones puerta		Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☒	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☒
18. Limpia para stop		83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☒	Marca:
19. Tapa cajuela / quita puerta		84. Coderas		TAG ☐ Sí ☐ No ☒	
20. Emblema cajuela		85. Manijas de puertas (2) (4)		Llantas	Vida
21. Calaveras (2) (4)		86. Bocinas radio		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
22. Reflejantes		87. Cinturones de seguridad		DD:	
23. Defensa		88. Banca de asiento trasero		TD:	
24. Molduras		89. Respaldo de asiento trasero		DI:	
25. Porta placa		90. Cabeceras (1) (2) (3) (4)		TI:	
26. Cámara de reversa		91. Alfombra		R:	
27. Spoiler		92. Tapetes (1) (2) (3) (4)		¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☒	
28. Escape		Motor		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
Lado derecho		93. Alternador		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
29. Salpicadera		94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		Rines	
30. Cuarto luz lateral		95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		Marca:	Toyota
31. Espejo lateral		96. Bandas de motor		Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
32. Cristal aleta		97. Bayoneta aceite dirección		Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
33. Puerta delantera		98. Bayoneta aceite motor		Volante	
34. Cristal puerta delantera		99. Bayoneta aceite transmisión		Marca:	Toyota
35. Manija de puerta delantera		100. Bobina		Original ☒ Especial ☐	
36. Puerta trasera		101. Bocina de claxon		Observaciones	
37. Cristal puerta trasera		102. Bomba de agua			
38. Manija de puerta trasera		103. Bomba dirección hidráulica			
39. Cristal costado		104. Boster de frenos			
40. Estribo		105. Cables bujías			
41. Molduras		106. Compresor aire acondicionado			
Lado izquierdo		107. Depósito de chispeteros			
42. Salpicadera		108. Distribuidor			
43. Cuarto luz lateral		109. Filtro gasolina			
44. Espejo lateral		110. Marcha			
45. Cristal aleta		111. Motor limpiadores			
46. Puerta delantera		112. Motor ventilador			
47. Cristal puerta delantera		113. Porta filtro de aire			
48. Manija de puerta delantera		114. Radiador			
49. Puerta trasera		115. Sistema de inyección			
50. Cristal puerta trasera		116. Transmisión (STD) (AT)			
51. Manija de puerta trasera		117. Tapón aceite motor			
52. Cristal costado		118. Tapón radiador			
53. Estribo		119. Tapón depósito líquido de frenos			
54. Molduras		General			
Cajuela		120. Canastilla			
55. Alfombra cartón cajuela		121. Alarma			
56. Birlo de seguridad		122. Tapón de gasolina			
57. Cables pasa corriente		123. Herramientas			
58. Extinguidor		124. Sensor de reversa			
59. Gato		125. Quemacocos			
60. Gato hidráulico		126. Toldo			
61. Llave de rueda		127. Gancho de arrastre			
62. Señales de carretera		128. Tapón gancho de arrastre			
63. Tapete cubre llanta		129. Calcomanía de verificación			
64. Tapa sombrerera		130. Tapón birlo			
		131. Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS
FORZA

INVENTARIO VEHICULO

Aog: 00120

PIACHO: 4089-7

BBVA
109567

MARCA: Toyota TIPO: Car 4
VIN: 2T3W1RPV8MW138563 PLACA: ULB-53-E

SINIESTRO: 377852269
OPERADOR: Juan Pablo Ramos
FECHA: 24/07/2020
COLOR: Vino AÑO: 2021

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		X	No Visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA		X	No Visible
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS		X	
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA
Fernando Rosas
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA
Juan Pablo Ramos
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE
Fernando Rosas
NOMBRE Y FIRMA