AOG150654

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 4818

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Toyota		TIPO: RAV-4	
VIN: 2T32F32V59W001864		PLACA: SIP	
SINIESTRO: B78342361		ASEGURADORA: BBVA	
FECHA: 30/10/24	COLOR: bco	AÑO: 2009	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES		X	
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE			X
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES		X	
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS		X	
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS		X	
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES			X






OBSERVACIONES: Unidad volcada bateria con daño

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Aldo Acuves		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Gl Servicios

Of: Carlos 9956 Mendez

Escaneado con CamScanner

Toyota Avanza 1.5 2004 Blanco

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parachoques		X
2	Rejilla de ventilación		X
3	Cofre		X
4	Cuarto de luz		X
5	Faro principal (izquierdo) / (derecho)		X
6	Faros niebla (izquierdo) / (derecho)		X
7	Tapón de gasolina		X
8	Limpiadores		X
9	Cofre		X
10	Moldura		X
11	Medallón		X
12	Portaplaca		X
13	Defensa		X
Trasero			
14	Medallón		X
15	Limpiadores		X
16	Antena mástil		X
17	Tapón gasolina / cuarto luz		X
18	Emblema(s) trasero		X
19	Calavera (izq) (der)		X
20	Portaplacas		X
21	Defensa		X
22	Moldura		X
23	Porta placa		X
24	Cámara de reversa		X
25	Cristal		X
26	Limpiar		X
Lado derecho			
27	Salpicadera	/	X
28	Cuarto luz lateral		X
29	Espejo lateral Pintado		X
30	Cristal vidrio		X
31	Puerta delantera		X
32	Cristal puerta delantera		X
33	Moldura de puerta delantera		X
34	Puerta trasera		X
35	Cristal puerta trasera		X
36	Moldura de puerta trasera		X
37	Cristal costado		X
38	Estribo		X
39	Molduras		X
Lado izquierdo			
40	Salpicadera Pintado	/	
41	Cuarto luz lateral		X
42	Espejo lateral		X
43	Cristal vidrio		X
44	Puerta delantera Pintado		X
45	Cristal puerta delantera		X
46	Moldura de puerta delantera		X
47	Puerta trasera Pintado	/	
48	Cristal puerta trasera		X
49	Moldura de puerta trasera		X
50	Cristal costado		X
51	Estribo		X
52	Molduras		X
Cajuela			
53	Alfombra tapón cajuela		X
54	Kit de seguridad		X
55	Caja herramienta		X
56	Extinguidor		X
57	Gato		X
58	Cable pasa corriente		X
59	Llave de rueda		X
60	Señales de carretera		X
61	Soporte rueda llanta		X
62	Tapa rueda trasera		X

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
63	Cinturón de hombro		X
64	Luz interior		X
65	Espejo retrovisor		X
66	Viseras		X
67	Volante		X
68	Switch de encendido (start) / Mapa encendido		X
69	Palanca de estereo		X
70	Control de velocidad crucero		X
71	Centro de información		X
72	Control electrico		X
73	Guantera		X
74	Consola		X
75	Porta vasos		X
76	Encendedor		X
77	Cenicero		X
78	Palanca de velocidades		X
79	Perilla palanca		X
80	Botones puerta		X
81	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		X
82	Coderas		X
83	Manijas de puertas (2) (4)		X
84	Bocinas radio		X
85	Cinturones de seguridad		X
86	Banca de asiento trasero		X
87	Respaldo de asiento trasero		X
88	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		X
89	Alfombra		X
90	Tapetes (1) (2) (3) (4)		X
Motor			
91	Alternador		X
92	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		X
93	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		X
94	Bandas de motor		X
95	Bayoneta aceite dirección		X
96	Bayoneta aceite motor		X
97	Bayoneta aceite transmisión		X
98	Bobina		X
99	Bocina de claxon		X
100	Bomba de agua		X
101	Bomba dirección hidráulica		X
102	Booster de frenos		X
103	Cables bujías		X
104	Compresor aire acondicionado		X
105	Depósito de chisgueteros		X
106	Distribuidor		X
107	Filtro gasolina		X
108	Marcha		X
109	Motor limpiadores		X
110	Motor ventilador		X
111	Porta filtro de aire		X
112	Radiador		X
113	Sistema de inyección		X
114	Transmisión (STD) (AUT)		X
115	Tapón aceite motor		X
116	Tapón radiador		X
117	Tapón depósito líquido de frenos		X
General			
118	Carantilla		X
119	Alarma		X
120	Tapón de gasolina		X
121	Herramientas		X
122	Sensor de reversa		X
123	Quemacocos		X
124	Toldo		X
125	Gancho de arrastre		X
126	Tapón gancho de arrastre		X
127	Calcomanías de verificación		X
128	Tapón tanque		X
129	Tapón Cerrito de rueda (1) (2) (3) (4)		X

Otros

Computadora ¿En versión? Sí ☐ No ☐ Observaciones	**Batería** ¿En versión? Sí ☐ No ☐ Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Cantidad	**Tipo de llaves** Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Marca:	**Tarjeta de circulación** Sí ☐ No ☐

Adicionales

Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas DO Goodyear GPS-4 195/65R14 (Del 1/2 2016)

DO:
TD:
DI: Firestone 50%
TI:
R:

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☒

DO: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca:

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:

Original | Especial

Observaciones

PT

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presenta la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse mencionando la marca y/o estado de conservación.

Consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que lo traten sus datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Se solicita revisar los objetos personales del vehículo, documentos, llaves, para evitar pérdidas, ya que estos no serán responsabilidad en caso de extravío. Esta hoja de daños deberá ser requisitada en su totalidad para la recepción del vehículo, en caso contrario no podremos recibirlo. Se prohíbe dejar en el interior del vehículo objetos peligrosos (gatos, refacción de carretera, llantas, etc.). Esta inspección será para el siniestro cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la persona que lo entregue.

Escaneado con CamScanner

Fiscalía del Estado

DIRECCION REGIONAL TEQUILA-VALLES
AGENCIA DE INVESTIGACION DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO
CARPETA DE INVESTIGACION: 747/2026-NJ

Oficio: FE.05.01/7429/2026/DX-[illegible]
Asunto: Se ordena devolución
DELITO: LESIONES ACCIDENTALES.

ENCARGADO DEL DEPÓSITO VEHICULAR GRUAS LEPE
CON DOMICILIO UBICADO EN LA CARRETERA EL REFUGIO-SAN MARCOS
KILOMETRO 27+200, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.
PRESENTE.

Por este conducto, he de merecer de Usted, se sirva ordenar del personal que corresponda a su cargo, haga entrega a la ciudadana **MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ MURILLO Y/O JUAN JOSE REYNOSO GUZMAN**, previa identificación, debiendo de solicitarle copia del mismo, hecho lo anterior realice la entrega del siguiente automotor.

VEHICULO MARCA TOYOTA, SUBMARCA RAV 4, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN HVU050A DEL ESTADO DE JALISCO, NUMERO DE SERIE 2T3ZF32V59W001864 Y NÚMERO DE MOTOR 2AR0029427.

Solicito, además, confirmar la autenticidad del presente oficio al número telefónico 3338376000 extensión 12308 y/o al número celular del Agente del Ministerio Publico telefónico 3911084901, lo anterior para la verificación de dicha disposición.

Delito LESIONES ACCIDENTALES, hechos ocurridos en Carretera Refugio-San Marcos, aproximadamente a 5 kilómetros del ingreso a la delegación la Estancita, en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, sin embargo, a la fecha no resulta necesaria su retención por más tiempo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, 239, 245, 246 y 247 del Codigo Nacional de Procedimientos Penales.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales procedentes reiterando la importancia de la Unidad Institucional

ATENTAMENTE.
"2026, JALISCO, CUNA DE IDENTIDAD NACIONAL Y EL MUNDIAL QUE NOS UNE"
AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, A 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026.

ABOGADA CLAUDIA AZUGENA NAVARRO LOMELI,
CON NUMERO DE GAFETE 25404
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA EN AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA VICE FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN REGIONAL EN TEQUILA VALLES.

Vo. Bo. _____
MAESTRO CARLOS ALEJANDRO ARAMBULA ASCENCIO.
SUBDELEGADO REGIONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN REGIONAL DEL DISTRITO X VALLES-TEQUILA.

DEPÓSITO VEHICULAR
30 OCT. 2026
AUTORIZADO 25

DEPÓSITO VEHICULAR
AUTORIZADO 25
FIRMA DE CONFORMIDAD
AUTORIZADO PARA RECIBIR
Lizeth Ocampo

129016

Escaneado con CamScanner