	FOLIO:	FORMATO CHECK LIST	ENTRADA	~~SALIDA~~

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: Antonio Alcantara

DIRECCIÓN DE ENTREGA: UNIDAD DE ULSTA

Mario Colin	Cuautitlán	Gustavo Baz	Querétaro	GDL	Cancún	Colegios	Playa del Carmen	Progreso
Cardenas	F. Cuautitlán	F. Sarabia	F. Tultitlán	F. Teoloyucan	F. Qro.	Trim Vallejo	Trim LV	Trim Qro.

SERIE:	KR6306	MARCA:	FREIGHTLINER	SUBMARCA	M2	MODELO	2019

PLACAS:	L688380	EDO EMPLACAMIENTO:	EDOMEX	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INIC.	103,138	FIN.		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	03/11/26

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4) 6	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES	✓	

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES		✓
ESPEJO RETROVISOR		✓
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (1)	✓	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO		✓
POLIZA DE GARANTIA		✓
PLACAS	✓	
PERMISO		✓
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✓	
TC VIGENTE	✓	
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		✓
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR		✓

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		✓
ACEITE		✓
TEMPERATURA		✓
FALLO ALTERNADOR		✓
CHECK ENGINE	✓	
BOLSA DE AIRE		✓
SENSOR DE LLANTA		✓

ENGOMADO		
SI		~~NO~~

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	

MULTA

HOLOGRAMA					
00		0		EX	


TRANSMISIÓN	
A	~~M~~

TRACCIÓN	
~~4X2~~	4X4

VESTIDURAS	
~~SUCIAS~~	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

COMBUSTIBLE



OBSERVACIONES:
Unidad con ambas placas y Tarjeta de circulación


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Raul Moncayo Estrella		Antonio Alcantar
FECHA 03/11/26	FECHA	FECHA

Francisco Osorno Belmont


Escaneado con CamScanner


SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

Escaneado con CamScanner