

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0631

☒ RESGUARDO(CCAO): Tecoloyucan ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>BMW</u>	TIPO: <u>Serie 3</u>
VIN: <u>3AVEV392X3EX99865</u>	PLACA:
SINIESTRO: <u>B76341461</u>	ASEGURADORA: <u>B3VA</u>
FECHA: <u>4-8-26</u>	COLOR: <u>Gris</u> AÑO: <u>2003</u>

AOTB00602

SI NO DAÑO

BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/	X	
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES: Cable Conectado
por colisión, Motor No Visible

ELABORA <u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 13634461	Póliza 8756210TUO	Inciso / certificado 1	Número de serie 31VU392X3E X99803
Marca BMW	Submarca 3	Tipo / cilindraje Sedan	Modelo 2003
Lugar Toluca	Fecha Día 1 Mes AG Año 06	Placas H472CC	Cantidad de placas (0) (1) (2)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Rodríguez Juan Carlos	Celular 55 33320391	Correo electrónico jrodriguez@bbva.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca: <u>Burkert</u>
4	Cofre			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Liaves	Tipo de liaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Normal ☒
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo			Código de encendido ☐	Tarjeta ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Cantidad:	
9	Parrilla			73	Control calefacción			Auto estereo	Tarjeta de circulación
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estereo ☒ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☒
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	
12	Molduras			76	Consola			Marca:	
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos				
14	Porta placa			78	Encendedor			Adicionales	
15	Spoiler			79	Cenicero			Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
Trasero				80	Palanca de velocidades			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca:
16	Medallón			81	Perilla palanca			TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
17	Limpiadores			82	Botones puerta				
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Llantas	Vida
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			DD: <u>VICTORIA 205/55R16</u> <u>314</u>	
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			TD: <u>300mm 215/65R16</u> <u>314</u>	
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad			DI: <u>200mm 215/65R16</u> <u>314</u>	
23	Defensa			88	Banka de asiento trasero			TI: <u>200mm 215/65R16</u> <u>314</u>	
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			R: <u>300mm 215/65R16</u> <u>314</u>	
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			¿Fundas o cubiertas? ☒ Sí ☐ No ☐	
26	Cámara de reversa			91	Alfombra			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
28	Escape							R: Refacción	
Lado derecho				Motor				Rines	
29	Salpicadera			93	Alternador			Marca:	
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original ☐ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
31	Espejo lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
32	Cristal aleta			96	Bandas de motor				
33	Puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección			Volante	
34	Cristal puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Marca:	
35	Manija de puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Original ☐ Especial ☐	
36	Puerta trasera			100	Bobina				
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon			Observaciones	
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua			<u>Sin birlo de seguridad</u>	
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica				
40	Estrubo			104	Boster de frenos			Objetos personales	
41	Molduras			105	Cables bujías			<u>Sin Objetos Personales</u>	
Lado izquierdo				106	Compresor aire acondicionado				
42	Salpicadera			107	Depósito de chisqueteros			Adaptaciones equipo especial	
43	Cuarto luz lateral			108	Distribuidor				
44	Espejo lateral			109	Filtro gasolina				
45	Cristal aleta			110	Marcha				
46	Puerta delantera			111	Motor limpiadores				
47	Cristal puerta delantera			112	Motor ventilador				
48	Manija de puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
49	Puerta trasera			114	Radiador				
50	Cristal puerta trasera			115	Sistema de inyección				
51	Manija de puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)				
52	Cristal costado			117	Tapón aceite motor				
53	Estrubo			118	Tapón radiador				
54	Molduras			119	Tapón depósito líquido de frenos				
Cajuela				General					
55	Alfombra cartón cajuela			120	Canastilla				
56	Birlo de seguridad			121	Alarma				
57	Cables para corriente			122	Tapón de gasolina				
58	Extintor			123	Herramientas				
59	Gato			124	Sensor de reversa				
60	Gato hidráulico			125	Quemacocos				
61	Ilave de rueda			126	Foldo				
62	Señales de carretera			127	Gancho de arrastre				