

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: 378600365	Número de póliza: 8266210 EUC	Inciso / Certificado: 001	Placas: UWA 250 G
Marca: NISSAN	Submarca: TSURU	Tipo: SEDAN	Modelo: 1993
Nombre del ajustador: EDUARDO GONZALEZ	Claves: RO68	Fotos: SI	Color: AZUL
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: JOSE EDUARDO LOPEZ MALDONADO	Celular: 442186565	Correo electrónico: IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores **PUERTA DELANTERA IZQ.**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falta de declaración del beneficiario (tercer) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 20-08-2026 Lugar de expedición: QUERETARO
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AUTO ONLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): SANTIAGO DE QUERETARO, VILLA APAXCO EL ALTO 300 38188

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado: Jose Eduardo Lopez Maldonado
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado: Jose Eduardo Lopez Maldonado	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: [Firma]

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 00 21 200
Afectados: 800 00 53 000

① Puerta 120.
② Est. 120.
③ Costado 120.
④ Costado 120.
⑤ Fiu 120.
⑥ Puerta 120.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
878600365	8266210 EUC	001	00003BAMB1358780
Marca	Submarca	Tipo / cilindrada	Modelo
NISSAN	TSURU	SEDAN	1993
Lugar	Fecha	Placas	Color
QUERETARO	20 08 1993	026 ULA250G	AZUL
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
④ A	JOSÉ ENARDO LÓPEZ MALDONADO		442 1863615

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero								Otros			
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐		
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:		
4.	Cofre			68.	Viseras						
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero						
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)						
7.	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estéreo						
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado						
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Liaves	Tipo de liaves		
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Liave de encendido	Normal ☒		
11.	Facia			75.	Guantera			¿Funciona? ☒ No ☐	Código de encendido ☐		
12.	Molduras			76.	Consola			Cantidad:	Tarjeta ☐		
13.	Reillas de facia			77.	Porta vasos						
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Auto estéreo	Tarjeta de circulación		
15.	Spoiler			79.	Cenicero			Estéreo ☒ No ☐	☐ No ☒		
Trasero								Adicionales			
16.	Medallón			80.	Palanca de velocidades			Pantalla GPS ☒ No ☐	Pantalla TV ☒ No ☐		
17.	Limpiadores			81.	Perilla palanca			Tarjeta GPS SD ☒ No ☐	Marca:		
18.	Lámpara stop			82.	Botones puerta			TAG ☒ No ☐			
19.	Tapa cajuela / quita puerta			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)						
20.	Emblema cajuela			84.	Coderas						
21.	Calaveras (4)			85.	Manijas de puertas (2)						
22.	Reflejos			86.	Bocinas radio						
23.	Defensa			87.	Cinturones de seguridad						
24.	Molduras			88.	Banca de asiento trasero						
25.	Porta placa			89.	Respaldo de asiento trasero						
26.	Cámara de reversa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
27.	Spoiler			91.	Alfombra						
28.	Escape			92.	Tapetes (1) (2) (3)						
Lado derecho								Llantas			
29.	Salpicadera			93.	Alternador			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)			
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD: LAUFENN 175/70 R13 3/4			
31.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TD: LAUFENN 175/70 R13 3/4			
32.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor			DI: LAUFENN 175/70 R13 3/4			
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección			TI: LAUFENN 175/70 R13 3/4			
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			R:			
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			¿Fundas o cubierta? ☒ No ☐			
36.	Puerta trasera			100.	Bobina			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda		
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua						
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica						
40.	Estribo			104.	Boster de frenos						
41.	Molduras			105.	Cables bujías						
Lado izquierdo								Rines			
42.	Salpicadera			106.	Compresor aire acondicionado			Marca: ACERO			
43.	Cuarto luz lateral			107.	Depósito de chisgueteros			Original Especial	No. (1) (2) (3) (4)		
44.	Espejo lateral			108.	Distribuidor			Alación Acero	No. (1) (2) (3) (4)		
45.	Cristal aleta			109.	Filtro gasolina						
46.	Puerta delantera			110.	Marcha						
47.	Cristal puerta delantera			111.	Motor limpiadores						
48.	Manija de puerta delantera			112.	Motor ventilador						
49.	Puerta trasera			113.	Porta filtro de aire						
50.	Cristal puerta trasera			114.	Radiador						
51.	Manija de puerta trasera			115.	Sistema de inyección						
52.	Cristal costado			116.	Transmisión (SD) (AUT)						
53.	Estribo			117.	Tapón aceite motor						
54.	Molduras			118.	Tapón radiador						
Cajuela								Observaciones			
55.	Alfombra cartón cajuela			119.	Tapón depósito líquido de frenos						
56.	Birlo de seguridad										
57.	Cables pasa corriente										
58.	Extintidor										
59.	Gato			Objetos personales							
60.	Gato hidráulico			NO DEJO NADA							
61.	Llave de rueda										
62.	Señales de carretera										
63.	Tapete cubre llanta										
64.	Tapa sombrerera										
General								Adaptaciones equipo especial			
120.	Carnetilla										
121.	Alarma										
122.	Tapón de gasolina										
123.	Herramientas										
124.	Sensor de reversa										
125.	Quemacocos										
126.	Toldo										
127.	Gancho de arrastre										
128.	Tapón gancho de arrastre										
129.	Calcomanía de verificación										
130.	Tapón birlo										
131.	Tapón ☒ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)										

14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (4)		
22.	Reflejos		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extinguidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (S/A) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Estéreo ☐ No ☒ Sí ☐ No ☒
¿Funciona? ☐ No ☒ Sí ☐ No ☒
Marca: _____

Adicionales
Pantalla GPS ☐ No ☒ Pantalla TV ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD ☐ No ☒ Marca: _____
TAG ☐ No ☒

Llantas Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD: LAUFENN 175/70 R13 3/4
TD: LAUFENN 175/70 R13 3/4
DI: LAUFENN 175/70 R13 3/4
TI: LAUFENN 175/70 R13 3/4
R: _____
¿Funda o cubierta? ☐ No ☒ Sí ☐ No ☒
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: ACERO
Original ☐ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: NISSAN
Original ☒ Especial ☐

Observaciones

Objetos personales
NO DEJO NADA

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al uso de privacidad.

José Eduardo López Maldonado
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos **no serán reemplazados en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en **absoluta posesión** de la compañía aseguradora.

José Eduardo López
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

EDUARDO GONZALEZ
Nombre y firma del ajustador que recibe

Gracias
Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS GRUA: RUIZ
FCIRZA

INVENTARIO VEHICULO

DIACAS: 97 LE 6N 10888A
F. 10888A
Aog: 00163
SINIESTRO: B78600365
OPERADOR: Fabian Gonzalez f.
FECHA: 21/08/20
COLOR: 9201 AÑO: 1993

MARCA: Nissan
VIN: 3BAMB13-68780

TIPO: Tsuru
PLACA: 8/p

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X	X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES		X	X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

No Visible

No Visible

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

No Visible

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:
NO TRAE SWITCH

ELABORA: Fabian Guel Trejo
ENTREGA: Fabian Guel Trejo
RECIBE: Fabian Guel Trejo