

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLOYUCAN ☐ TRASLADO(PROV): H-18:15
G-Forza OP-0554, SERVANTES

MARCA: <u>SEEP</u>	TIPO: <u>COMPASS</u>
VIN: <u>3C4N1DD011T39516</u>	PLACA: <u>SIP</u>
SINIESTRO: <u>B77303363</u>	ASEGURADORA: <u>BDVA</u>
FECHA: <u>11-08-26</u>	COLOR: <u>NARANJA</u> AÑO: <u>2018</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEÑALES ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: QUEMADOS

ELABORA <u>Lesús Hdz P.</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>José González</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Lesús Hdz P.</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B77303363		Número de póliza: BS66210KEI		Inciso / Certificado: 00001		Placas: MCL1002	
Marca: Veo		Submarca: Compass		Tipo: SUV		Modelo: 2018	
						Color: negro	
Nombre del ajustador: Aldo yman			Claves: x258		Fotos:		Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ 0%
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N° 1		Nombre del interesado: Fernando Hernandez Villanueva		Celular: 5573578694		Correo electrónico: 115-2202@hotmail.com	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: *daños en el motor, transmisión, suspensión, dirección, frenos, etc.*
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de compraventa de un vehículo. Este comprobante es de uso exclusivo de la Compañía Nacional de Aseguración Clientes.	Fecha de expedición: <u>09-08-2026</u> Lugar de expedición: <u>ECARTEC CARU</u> Firma del ajustador: 
--	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeta a políticas vigentes)

Nombre del taller	Arpón Line	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase		C. Ochoa 119 Recuerdo Humboldt OP. 54913. Buen Vista 7022.

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada la Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación y entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

El presente documento es una autorización para el servicio, el cual está sujeto a revisión.  FERNANDO HERNANDEZ VILLANUEVA Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños  FERNANDO HERNANDEZ VILLANUEVA Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los datos marcados, en el presente documento autoriza desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral taller designado por la compañía para el	Asignación de taller _____ Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con las partes señaladas en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aracawe
C. 04/19 Recurso Amable
CP. 54193 BOMBOY
TUCU

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de póliza
541303363	BS66210KE1	00001	3244500010139516
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
VEEP	COMPASS	400	2018
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
ECATEPEC	09/08/2026	HCU100C	(0) 120
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☐ Asegurado ☒ Afectado no	FERNANDO HERNANDEZ VILLANUEVA	557398699	15_2202@ho-huail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones	Marca
4	Cofre			68	Viseras				caur
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Llaves	Tipo de llaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☐
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo			¿Funciona? ☒ No ☐	Código de encendido ☒
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Cantidad	Tarjeta ☐
9	Parrilla			73	Control calefacción			Auto estereo	Tarjeta de circulación
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estereo ☒ No ☐	Si ☐ No ☒
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? ☒ No ☐	
12	Molduras			76	Consola			Marca	
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Adicionales	
14	Porta placa			78	Encendedor			Pantalla GPS ☐ No ☒	Pantalla TV ☐ No ☒
15	Spoiler			79	Cenicero			Tarjeta GPS SD ☐ No ☒	Marca
Trasero				80	Palanca de velocidades			TAG ☐ No ☒	
16	Medallón			81	Perilla palanca			Llantas	
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Vida	
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Ejemplo: Llantas DO Condor GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			DD	
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2)			TD	
21	Calaveras (2)			86	Bocinas radio			DI	
22	Reflejes			87	Cinturones de seguridad			TI	
23	Defensa			88	Blanca de asiento trasero			R	
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			¿Funda o cubierta? ☐ No ☒	
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			DD: Delantero derecha	DI: Delantero izquierda
26	Cámara de reversa			91	Alfombra			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28	Escape			Motor				Rines	
Lado derecho				93	Alternador			Marca	caur
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original	Especial
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			No (1) (2) (3) (4)	
31	Espejo lateral			96	Rondas de motor			Aleación	Acero
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			No (1) (2) (3) (4)	
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Volante	
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Marca	caur
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			Original	Especial
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon				
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua			Observaciones	
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica				
39	Cristal costado			104	Boster de frenos				
40	Estribo			105	Cables bujías				
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107	Deposito de chisqueros				
42	Salpicadera			108	Distribuidor				
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina				
44	Espejo lateral			110	Marcha				
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador				
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador				
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección				
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)				
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor				
52	Cristal costado			118	Tapón radiador				
53	Estribo			119	Tapón depósito liquido de frenos				
54	Molduras			General				Objetos personales	
Cajuela				120	Canastilla			Sin Anticow para	
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma			Sin Anticow para	
56	Birio de seguridad			122	Tapón de gasolina				
57	Cables para corriente			123	Herramientas				
58	Extintidor			124	Sensor de reversa				
59	Gato			125	Quemacocos				
60	Gato hidráulico			126	Toldo				
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre				
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación				
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo				
				131	Tapón Centro F. de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

FERNANDO HERNANDEZ .U.
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, llaves, monedas, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

FERNANDO HERNANDEZ
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

OGGUN AUTOMOTRIZ
Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

OGGUN AUTOMOTRIZ
Nombre y firma del operador de grúa que recibe