

INVENTARIO VEHICULO



GRUAS
FUERZA

FOLIO

14105

FECHA

12/08/26

CLIENTE

LUMO

LUMCO0374

ORIGEN

SARABIA

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6J12AAGUUG16115211

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DOGE

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

BN

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	/
ENCENDEDOR	/		LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	/		GATO	/		VERIFICACION	/	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/				
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		11182117		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/				
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

GOLPE EN PUERTA DE CONDUCTOR
LLANTA DAÑADA
RETROVISOR DAÑADO

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: *[Signature]* HORA: *[Signature]*

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: *[Signature]* HORA: *[Signature]*

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: *[Signature]* HORA: *[Signature]*

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

5

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:		FORZA SARABEN					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
CONSTRUCCION		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: N N C HATARRERA							

SERIE: LG161521	MARCA: RAM	SUBMARCA: RM 1500	MODELO: 2020
-----------------	------------	-------------------	--------------

PLACAS: S/P	EDO EMPLACAMIENTO: EDO MEX	PLACAS VIGENTES: SI ☒ NO ☒
-------------	----------------------------	--

ODOMETRO	INICIAL: 118217	COLOR: BLANCO	FECHA DE ENTREGA: 12/06/2026
----------	-----------------	---------------	------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒	☒	DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR		☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES		☒	FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (2)	☒		CHECK ENGINE	☒	
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☒	
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		☒	SI	NO	
GATO		☒	PERMISO		☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO		☒	POLIZA DE SEGURO		☒	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		☒	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE		☒	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		☒	00	01	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		☒			

TRANSMISION	M
-------------	---

TRACCION	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE	4	6	V8	V12
------------	---	---	----	-----



OBSERVACIONES:

ASBADO ROTO DE LHOFCR
TETRAPO DE BARRAPE

RODANDO EN MADRID


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO: Oscar G.B.
FECHA: 12/08/2026

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO:
FECHA:


NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: Alberto Mendez Basilio
FECHA:

SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA: 	GOLPE 
------------	---	---	---


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE