





Escaneado con CamScanner


FORMATO CHECK LIST										ENTRADA		SALIDA	
FOLIO:		NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO				
				VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN					
DIRECCIÓN DE ENTREGA:				C.3 AUTOLANDIA TREN AGUACA									
SERIE:	LG138961	MARCA:	Dodge	SUBMARCA	RAM 150			MODELO	2020				
PLACAS:	PMY89 18208	EDO EMPLACAMIENTO:	SP		PLACAS VIGENTES	SI							
ODOMETRO	INICIAL 96322	FINAL			COLOR	Blanco			FECHA DE ENTREGA	21/01/2020			
EXTERIOR		SI	NO	INTERIOR		SI	NO	KIT DE SEGURIDAD		SI	NO		
PARABRISAS		✓		VESTIDURAS		✓		REFLEJANTES					
FAROS		✓		ASIENTOS		✓		C. PASA CORRIENTE					
LUCES CUARTOS		✓		CINTURONES		✓		PINZAS					
CALAVERAS		✓		TAPETES		✓		DESARMADORES					
PARRILLA		✓		ESPEJO RETROVISOR		✓		EXTINTOR					
EMBLEMAS		✓		RADIO		✓		TESTIGOS ENCENDIDOS		SI	NO		
LIMPIADORES		✓		BOCINAS		✓		SISTEMA DE FRENOS					
ANTENA		✓		ENCENDEDOR		✓		ACEITE					
ESPEJOS LATERALES		✓		CENICERO		✓		TEMPERATURA					
CHAPAS		✓		ELEVADORES		✓		FALLO ALTERNADOR					
LLANTAS (4)		✓		LLAVES (2)		✓		CHECK ENGINE					
RINES		✓		DOCUMENTACIÓN		SI	NO	BOLSA DE AIRE					
TAPON GASOLINA		✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO		✓		SENSOR DE LLANTA					
CARROCERIA SIN GOLPES		✓		POLIZA DE GARANTÍA		✓		ENGOMADO		SI	NO		
HERRAMIENTA		SI	NO	PLACAS		✓		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		SI	NO		
GATO		✓		PERMISO		✓		AÑO		1ER	2DO		
MANERAL DE GATO		✓		POLIZA DE SEGURO		✓		MULTA					
LLAVE "L"		✓		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓		Holograma					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓		TC VIGENTE		✓		00		0	EX		
BIRLO DE SEGURIDAD		✓		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓		CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN					
TRANSMISIÓN		✓		TRACCIÓN		4x4		VESTIDURAS		SUELOS		LIMPIAS	
M				4x4				CILINDRAJE		4		V6 V8 V12	
TANQUE DE GASOLINA													
OBSERVACIONES:													
DETALLIS DE BILMAR													
CANTINERO LADO CONDUCTOR RON													
REQUISITOR LADO CONDUCTOR RON													
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO				NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO				NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE					
													
FECHA 21/01/2020				FECHA 23/01/20				FECHA					

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE