

25322

21	01	2026
----	----	------

Luncoo57

Генерал

DESTINO

Coccollihan

NUMERO DE MOTOR

3 C 6 T R A A G 6 L G 1 2 0 1 0 0

COLOR

DOUG



RAM

Blanco

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒		☐	☒

	R	E		R	E	
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐	
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒	
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐	
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐	
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐	

	ODOMETRO AL RECIBIR									
	ODOMETRO AL ENTREGAR									



Dado a conjunção de toda a 129.1 com fregues de gás em coque e
plásticos sedimentos de la. perita Colocou da a de lares

NOMBRE Arturo Siddhartha G. S.
FIRMA
FECHA 21/01/26 HORA

NOMBRE Rafael Lopez
FIRMA [Signature]
FECHA 21/01/24 HORA _____

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

GRUAS FORZA MEXICO

57

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SAIDA
FOLIO: <u>X</u>		MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: <u>GB</u>							

SERIE: <u>LG120100</u>	MARCA: <u>Dodge</u>	SUBMARCA: <u>Ram 500</u>	MODELO: <u>2020</u>
PLACAS: <u>Perm. 50</u>	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO	INICIAL <u>59,562</u>	COLOR: <u>Blanca</u>	FECHA DE ENTREGA: <u>21/01/2026</u>


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCE CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR		☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☒
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (L)	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	☒	☒	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA			MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO	☒	☒
HERRAMIENTA	☒	☒	PLACAS	☒		SI	☒	☒
GATO		☒	PERMISO	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO		☒	POLIZA DE SEGURO	☒		AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		☒	TC VIGENTE	☒		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒				

TRANSMISIÓN	☒	M
-------------	-------------------------------------	---

TRACCIÓN	☒	4X2
----------	-------------------------------------	-----

VESTIDURAS	☒	SUCIAS	LIMPIAS
------------	-------------------------------------	--------	---------

CILINDRAJE	☒	4	V8	V12
------------	-------------------------------------	---	----	-----

TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:

Vestiduras rotas


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA

21/01/2026


21/01/2026

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Talla
moldura