

LUMC XXXX9

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO:						E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA	
			SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL		
	DIRECCIÓN DE ENTREGA:									

SERIE: 3C6JRAAGGL62G5959 MARCA: DODGE SUBMARCA RAM MODELO 2020

PLACAS: ✓ EDO EMPLACAMIENTO: ✓ PLACAS VIGENTES SI NO

ODÓMETRO	INICIAL	48931	COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	07-SEP-25
	FINAL	48931				

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES	✓	
FAROS	✓		ASENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE	✓	
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS	✓	
CALAVERAS	✓		TAPETES	✗		DESARMADORES	✓	
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR	✓	
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS	✓	NO
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS	✓	
ANTENA	✓		ENCENDEDOR	✗		ACEITE	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO	✗		TEMPERATURA	✓	
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR	✓	
LLANTAS (4)	✓		LLAVES (1)			CHECK ENGINE	✓	
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	✓	
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✗		SENSOR DE LLANTA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES	✓		POLIZA DE GARANTIA	✗		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	✗		AMARILLO		
GATO	✓		PERMISO	✗		ROJO		
MANERAL DE GATO			POLIZA DE SEGURO	✗		VERDE		
LLAVE "L"			TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✗		AZUL		
LLANTA C/RIN REFACCÓN	✗		TC VIGENTE	✗		S/ENGOMADO		
BIRLO DE SEGURIDAD	✗		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	✗		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	✗		AÑO	1ER	2DO
				✗		MULTA		
						HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES:

Oscar Guerra	JUAN CARLOS RECUERO
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
02/09/25 FECHA	FECHA

RETIRO UNIDAD DE CONFORMIDAD Y LLAVE

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE:



VISTA LADO IZQUIERDO






VISTA LADO DERECHO



VISTA FREnte

VISTA TRASERA

VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	

GRUAS
FORZA

FOLIO

24748

FECHA

11 01 25

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

PANTO, MEXICO

DESTINO

Pantano de watistica

NUMERO DE SERIE

3CCCR1AAGGLGZC54579

NUMERO DE MOTOR

N/A

MARCA

DODGE RAM

MODELO

2020

TIPO

Pick up

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R

E

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R

E

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS

R

E

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES

R

E

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R

E



ODOMETRO AL RECIBIR

--	--	--	--	--	--	--	--

ODOMETRO AL ENTREGAR

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO