

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14157

FECHA

13 8 20

CLIENTE

LUACO 0599

LUMO

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C 6 J K A H G 7 L B L 3 8 9 5 9

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DDP6E

MODELO

TIPO

RA H

COLOR

Bo

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R

E

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R

E

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

R

E

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R

E

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADLBU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS



R

E

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR

5 2 1 8 3



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE

FIRMA

FECHA

13-8-20

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO599

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTE

MARIO
COLIN

GB

GDI

DICAS

PATIO
MERIDA

TABASCO

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAZA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SERIE:

LG138959

MARCA:

DODGE

SUBMARCA

RAM 1500

MODELO

2020

PLACAS

N/A

EDO EMPLACAMIENTO:

N/A

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

82183

COLOR

BLANCO

FECHA DE ENTREGA

13/08/2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES		✓
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE		✓
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS		✓
CALAVERAS	✓		TAPETES	✓		DESARMADORES		✓
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR		✓
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS		✓
ANTENA	✓		ENCENDEDOR	✓		ACEITE		✓
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO	✓		TEMPERATURA		✓
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR		✓
LLANTAS (4)	✓		LLAVES (L)	✓		CHECK ENGINE		✓
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		✓
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓		SENSOR DE LLANTA		✓
CARROCERIA SIN GOLPES	✓		POLIZA DE GARANTIA	✓		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		✓	SI		NO
GATO		✓	PERMISO		✓	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO		✓	POLIZA DE SEGURO		✓	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		✓	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓	TC VIGENTE		✓	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		✓	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓	00	6	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓			

TRANSMISIÓN

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES

Asiento Roto PLANO
RUIDO motor

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FUO

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON	ABOLLADURA	GOLPE


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE