



**GRUAS
FCIRZA**

FOLIO

25253

FECHA

15	1	26
----	---	----

CLIENTE

LUMO

LUNC0267

ORIGEN

CUATITLAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3	C	G	J	Q	A	A	G	8	L	G	1	3	8	9	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

COLOR

BLANCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	X		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	X		LLAVE DE RUEDA	X		POLIZA DE GARANTIA	X	
CENICERO	X		GATO	/		VERIFICACION	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	X	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	X		PLACAS	X	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/				

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/	
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/	
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/	
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	X	
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
CLAXON	/		BAYONETA	/	
LIMPIADORES	/		OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ODOMETRO AL ENTREGAR

8	4	3	9	1					
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES

RAYONES DEFENSA DELANTERA, FALTA STOP TRASERO,
FALTA TAPA DE CUBA TRASERA, DAÑOS EN
DEFENSA TRASERA

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE ABEL ORTEGA
FIRMA ABEL ORTEGA FLORES
FECHA _____ HORA _____

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Exman Reyes
FIRMA 
FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMC0267

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO:				E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA
	GAC		CUAUTITLÁN	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA CUAUTITLÁN CONSIGNACIÓN								

SERIE:	3C6JRAAG8LG138968	MARCA:	RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA	RAM 1500 PICK UP	MODELO	2020
--------	-------------------	--------	-----------------------	----------	------------------	--------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	84391	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	15-01-26
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/			/		MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0	00	EX


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:

Osa. C.3 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FNO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Eymar Reyes NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
15/01/2026 FECHA	FECHA	15-01-26 FECHA

VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Escaneado con CamScanner