

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25766

FECHA

27/08/26

CLIENTE

LUMC00035

Lumo

ORIGEN

Tecoloyucan Lumo

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6JRAAGXLG138969

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/	X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR	/	X	LLAVE DE RUEDA	/	X	POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	/	X	GATO	/	X	VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/	X	TARJETA DE CIRCULACION	/	X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/	X	PLACAS	/	X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/	X		/	X
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Co. tanque de gas en capote

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddhartha G.S.
FIRMA
FECHA 21/08/26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Alejandro Naranjo
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

atencion_clientes@gruasfuerza.com

GRUAS FUERZA MEXICO

GRUAS FUERZA MEXICO

LUM00033
FORMATO CHECK LIST

3

FOLIO:						ENTRADA	SALIDA
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO	
FORZA TEOLOYUCA	VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: CONSIGNA N N CHATARRERA							

SERIE: LG138969	MARCA: Dodge	SUBMARCA: Ram	MODELO: 2020
-----------------	--------------	---------------	--------------

PLACAS: S/P	EDO EMPLACAMIENTO: S/P	PLACAS VIGENTES: SI NO
-------------	------------------------	------------------------

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	60090	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	21/08/26
----------	---------	-------	-------	-------	--------	------------------	----------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	SI	NO	
GATO	/	/	PERMISO	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/			


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
2X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES: Arranca y Avanza con Equipo de Gas.


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FJO Octavio Guevara	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE Alejandro Mendez
FECHA 21/08/26	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON 	ARCHILADURA 	GOLPE X
------------	---	---	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE