

INVENTARIO VEHICULO



GRUAS FORZA

FOLIO

13941

FECHA

17 / 6 / 20

LVM 00641
3660 RBA 50L6 L 66 091

CLIENTE

LVM

ORIGEN

Sagua Vieja

DESTINO

NUMERO DE SERIE

~~3660 RBA 50L6 L 66 091~~

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

RAM


TIPO

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION		X	LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR	/		LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	/		GATO		X	VERIFICACION	/	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS		X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X			
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/	X	ODOMETRO AL RECIBIR	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/			[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/				
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

flecos caidos en la cabina
bata azul per

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Felix Lopez
FIRMA [Signature]
FECHA 17/6/20 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE [Signature]
FIRMA [Signature]
FECHA 17/6/20 HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 641

E

S

PROYECTO

GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

Rail Espresso

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Ferza Sasabia

Venta

SERIE: 3CGJRBAG0L9 188891	MARCA: DOGC	SUBMARCA: RSM	MODELO: 20
------------------------------	-------------	---------------	------------

PLACAS: 51P	EDO EMPLACAMIENTO: N/A	PLACAS VIGENTES: SI <input checked="" type="checkbox"/>
-------------	------------------------	---

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 17/JUNIO/26
----------	---------	-------	---------------	-------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	X		VESTIDURAS	X		REFLEJANTES		X
FAROS	X		ASIENTOS	X		C. PASA CORRIENTE		X
LUCE CUARTOS	X		CINTURONES		X	PINZAS		X
CALAVERAS	X		TAPETES	X		DESARMADORES		X
PARRILLA	X		ESPEJO RETROVISOR	X		EXTINTOR		X
EMBLEMAS	X		RADIO	X		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	X		BOCINAS	X		SISTEMA DE FRENOS		X
ANTENA	X		ENCENDEDOR		X	ACEITE		X
ESPEJOS LATERALES	X		CENICERO	X		TEMPERATURA		X
CHAPAS	X		ELEVADORES	X		FALLO ALTERNADOR		X
LLANTAS (4)	X		LLAVES ()	X	X	CHECK ENGINE		X
RINES	X		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		X
TAPON GASOLINA	X		MANUAL DE MANTENIMIENTO		X	SENSOR DE LLANTA		X
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA		X	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		X	AMARILLO	X	ROSA
GATO		X	PERMISO		X	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		X	POLIZA DE SEGURO		X	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		X	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X	TC VIGENTE		X	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		X	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		X	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		X	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN
<input checked="" type="checkbox"/> M

TRACCIÓN
<input checked="" type="checkbox"/> 4X2 4X4

VESTIDURAS
<input checked="" type="checkbox"/> SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE
4 <input checked="" type="checkbox"/> V6 V8 V12



OBSERVACIONES:

Unidad no operable sale en grúa

Octavio Guevara <i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
17/06/26 FECHA	FECHA	FECHA 17/JUNIO/26

CONDICIÓN

BAJOS



ABELLADURA




GOPE

X


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayudanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1 - El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		1
2 - El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3 - El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4 - Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5 - En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE