

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25858

FECHA

24/08/26

CLIENTE

Lumo

Lumc0002

ORIGEN

Teoloyucan Lumo

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6JRBA G0LG166710

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R

E

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R

E

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

R

E

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R

E

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA



OTROS

R

E

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

revisar derecha rota, cables x extintor, defensa trasera dañada y golpes y abayadores leves en carroceria en general

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddhartha G.S

FIRMA

FECHA

HORA 24/08/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUM 02

7

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA		
FOLIO:		NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
		FORZA TEULUYULAN		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: CONSIGNA NN CHATARRERA									

SERIE: LG 166110	MARCA: Dodge	SUBMARCA: Ram	MODELO: 2010
------------------	--------------	---------------	--------------

PLACAS: 5/p	EDO EMPLACAMIENTO: 5/p	PLACAS VIGENTES: SI NO
-------------	------------------------	------------------------

ODOMETRO	INICIAL	156662	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	24/08/26
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/		
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES		/	FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	SI		NO	
GATO	/	/	PERMISO		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO		/	AÑO		1ER	2DO
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	MULTA			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE		/	HOLOGRAMA			
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	00		0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/				

TRANSMISIÓN	M
-------------	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUGAS	LIMPIAS
------------	-------	---------

CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
------------	---	----	----	-----


TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES: Unidad Arranca y Avanza
--


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO Octavio Guerrero	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO Alejandro Mendoza	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE [Signature]
FECHA 24/08/26	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE