

## INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS  
FORZA**

FOLIO

25183

FECHA

--	--	--

CLIENTE

Luvco0096

LUMO

ORIGEN

Querétaro

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6JRBA61LG165970

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

RAM

TIPO

Blanco

COLOR

## INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO  
BOCINAS  
ANTENA  
ENCENDEDOR  
CENICERO  
CINTURONES DE SEGURIDAD  
ESPEJO RETROVISOR  
ESPEJOS LATERALES

R	E
/	/
/	X
/	X
/	X
/	X
/	/
/	/
/	/

LLANTA DE REFACCION  
RIN DE REFACCION  
TAPONES DE RUEDAS  
LLAVE DE RUEDA  
GATO  
MANERAL DE GATO  
REFLEJANTE  
HERRAMIENTA

R	E
X	X
X	X
/	/
X	X
/	/
X	X
X	X
/	X

LLAVES ENCENDIDO  
LLAVES COMBUSTIBLE  
MANUALES  
POLIZA DE GARANTIA  
VERIFICACION  
TARjeta DE CIRCULACION  
PLACAS

R	E
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	X

LUZ INTERIOR  
LUCES DELANTERAS  
LUCES TRASERAS  
DIRECCIONALES IZQ  
DIRECCIONALES DER  
INTERMITENTES  
CLAXON  
LIMPIADORES

R	E
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

ACUMULADOR  
TAPON DEL RADIADOR  
TAPON DEL ACEITE  
TAPON DEL COMBUSTIBLE  
TAPON DEL ADBLU  
TAPON DEL S. HIDRAULICO  
BAYONETA  
OTROS

R	E
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	X

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR

163241



## OBSERVACIONES

defensa delantera rota y oxidada aboyaduras en carroceria  
plasticos dañados de los portes y raja

## ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

## RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Eymen Reyeja  
FIRMA [Signature]  
FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

## ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

	FORMATO CHECK LIST			FOLIO:			E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	GRAC	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
			SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	SKALA

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Torre Revolución

Casa Blanca

SERIE: 3C6JRBAG1LG165970 MARCA: Dodge SUBMARCA Ram 1500 MODELO 2020

PLACAS: 3L EDO EMPLACAMIENTO: N/A PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO	INICIAL FINAL	1C3211	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	29-12-25
----------	------------------	--------	-------	--------	------------------	----------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/
CALAVERAS	/	/	TAPETES			DESARMADORES	/	/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS			SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR			ACEITE	/	/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO			TEMPERATURA	/	/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES			FALLO ALTERNADOR	/	/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ( )			CHECK ENGINE	/	/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			AMARILLO	ROSA	
GATO	/	/	PERMISO			ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO			AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCÓN	/	/	TC VIGENTE			AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA		

TRANSMISIÓN  
A M

TRACCIÓN  
4X2 4X4

VESTIDURAS  
SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE  
4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES:

Osvaldo CB  
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

Exxon Pepe J Ahmed  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON:		ABOLLADURA:		GOLPE:	X
------------	--------	--	-------------	--	--------	---


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Eymir Rejel Ahmed.