

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS  
FORZA**

FOLIO

25740

FECHA

17/6/20

L01C00607

CLIENTE

Luca

ORIGEN

Solo de

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3E6URD70261616102

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Podge

MODELO

R10


TIPO

COLOR

Gr

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOSTEREO	R	E	LLANTA DE REPACCION	R	E	LLAVES ENCENDIDO	R	E
BOCINAS	/		ROTA DE REPACCION	X	X	LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALER	/	
ENCENDEDOR	/		LLAVE DE RUEDA	/		PLACA DE GARANTIA	/	
CENICERO	/		GATO		X	VERIFICACION	/	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS		X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X			
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIALNR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/				
INTERMITENTES	/		TAPON DEL R. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Batida con golpes fuertes, Faltan delantales golpeados y parte de aro de la rueda.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Dan Lopez  
FIRMA  
FECHA 17-6-20 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE  
FIRMA  
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Rodolfo Aguilar  
FIRMA  
FECHA 17/6/20 HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO





GRUAS FORZA MEXICO

<b>LUMU</b> FINANCIERA DEL CENTRO	<b>FORMATO CHECK LIST</b>				TICKET: <b>607</b>		<b>E</b>	<b>S</b>	
	PROYECTO: <b>Raul Enrique</b>				GB: <b>SC</b>	QRO: <b>GDE</b>	PLF: <b>CHH</b>	ATIZAPAN: <b>TLALPAN</b>	BARRIENTOS: <b>VALLEJO</b>
DIRECCIÓN DE ENTREGA: <b>Torre Sarabte</b> <span style="float: right;"><b>Venta</b></span>									

SERIE: <b>3CG52BAG1L6166102</b>	MARCA: <b>Ram</b>	SUBMARCA: <b>Ram 1500</b>	MODELO: <b>2020</b>
---------------------------------	-------------------	---------------------------	---------------------

PLACAS: <b>SLP</b>	EDO EMPLACAMIENTO: <b>NA</b>	PLACAS VIGENTES: <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
--------------------	------------------------------	--

ODOMETRO	INICIAL: 	FINAL: 	COLOR: <b>Blanca</b>	FECHA DE ENTREGA: <b>17-06-20</b>
----------	--	--	----------------------	-----------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)		/	CHECK ENGINE		/	
RINES	/		<b>DOCUMENTACIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	<b>ENGOMADO</b>			
<b>HERRAMIENTA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	PLACAS		/	AMARILLO		ROSA	
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	<b>SEMESTRE DE VERIFICACIÓN</b>			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	<b>HOLOGRAMA</b>			
						0	00		EX

<b>TRANSMISIÓN</b>	
A /	M

<b>TRACCIÓN</b>	
4x2	4x4



<b>VESTIDURAS</b>	
SUCIAS	LIMPIAS

<b>CILINDRAJE</b>			
4	V6	V8	V12




OBSERVACIONES:  
*Unidad no operable solo en goma*


<i>Octavio Guivora</i> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO		<i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO
<i>17/06/20</i> FECHA		<i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
		<i>[Signature]</i> FECHA

STAMPUNGENIA	RATON 	ABOLLADURA 	GOLPE <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	---	--	---

VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayudanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	<b>1 al 6</b>
1.- El Vehiculo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehiculo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehiculo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarias la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	
	<b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>