



FOLIO

25856

FECHA

24/08/26

CLIENTE

Lumaco 116

Lumo

ORIGEN

Tepeyucan Lumo

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3CGJRBA G1LG166181

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO



RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTODIRECCION	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOMBAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☐	☒	MANUALES	☐	☒
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒			
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐			
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZO	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Pequeños golpes en carrocería general/ Caton plásticos de la caja y hueco tracción de cables.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Arturo Saldarriaga G.S.
FIRMA: [Firma]
FECHA: 24/08/26
HORA: 10:30

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: [Nombre]
FIRMA: [Firma]
FECHA: [Fecha]
HORA: [Hora]

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: [Nombre]
FIRMA: [Firma]
FECHA: [Fecha]
HORA: [Hora]

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUNIC00116
FORMATO CHECK LIST

ENTRADA SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTE

MARIO
COLIN

GB

GDL

DICAS

PATIO
MERIDA

TABASCO

FORZA Teoloyucan

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CONSIGNA NN CHATARRERA

SERIE:

LG 166181

MARCA:

Dodge

SUBMARCA

Ram

MODELO

2020

PLACAS:

S/P

EDO EMPLACAMIENTO:

S/P

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

138816

FINAL

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO			
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☐	☒			
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☐	☒			
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☐	☒			
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES	☐	☒			
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☐	☒			
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO			
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS	☐	☒			
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☒	☐	ACEITE	☐	☒			
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☒	☐	TEMPERATURA	☐	☒			
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☐	☒			
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES ()	☒	☐	CHECK ENGINE	☐	☒			
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☐	☒			
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☐	☐	SENSOR DE LLANTA	☐	☒			
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☐	ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☐	☐	SI	NO				
GATO	☐	☐	PERMISO	☐	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
MANERAL DE GATO	☐	☐	POLIZA DE SEGURO	☐	☐	AÑO	☐	1ER	☐	2DO	☐
LLAVE "L"	☐	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☐	☐	MULTA					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☐	☐	TC VIGENTE	☐	☐	HOLOGRAMA					
BIRLO DE SEGURIDAD	☐	☐	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☐	☐	00	☐	0	☐	EX	☐
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☐	☐						

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Unidad Avanza y Avanza
Vestiduras de Asiento Rotos de Chofer.

Otonio Cuevara

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

FECHA 24/08/26

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

FECHA


Alejandro Martinez

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

Simbología	RAYON		ABOLADURA		GOLPE	
------------	-------	--	-----------	--	-------	--


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE