



**FORMATO CHECK LIST**FOLIO: 1040053**E****S**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE

MARIO COLÍN

GB

GDL.

DICAS

PATIO MERIDA

TABASCO

Pick Up World

CUAUTILÁN

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

**FORZA CUAUTILÁN****CONSIGNA**

SERIE:

3C6JRBAG3LG165940

MARCA:

RAM DODGE  
COMERCIALES

SUBMARCA

RAM 1500

MODELO

2020

PLACAS:

S/P

EDO EMPLACAMIENTO:

N/A

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL 137735  
FINAL

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

25-03-20


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		<b>TESTIGOS ENCENDIDOS</b>	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		<b>DOCUMENTACIÓN</b>	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	<b>ENGOMADO</b>		
<b>HERRAMIENTA</b>	SI	NO	PLACAS		/	SI		NO
GATO	/		PERMISO	/		<b>SEMESTRE DE VERIFICACIÓN</b>		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	<b>HOLOGRAMA</b>		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	0	00	EX
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/			

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12




OBSERVACIONES:


<u>Octavio Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<u>Gaspar Flores</u> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<u>Gaspar Flores</u> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
<u>25/03/20</u> FECHA	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA 	GOLPE 
------------	---	--	---


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	<b>1 al 6</b>
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	 <b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>