

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14154

FECHA

13 8 20

LVHCO0608

CLIENTE

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 6 1 R B A S 7 L B 1 6 6 0 7 2

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

RAM

TIPO

COLOR

Br

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R

E

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R

E

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

R

E

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZO

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R

E

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

R

E

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR

120141



OBSERVACIONES

Con llanta de Refaccion Golpes de Bq. kg

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Carlos Chirre
FIRMA
FECHA 13-8-20 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Alejandro Marín
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LWCC00608

FORMATO CHECK LIST

0021 SARABLA

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE

MARIO COLIN

GB

GDL

DICAS

PATIO MERIDA

TABASCO

DIRECCION DE ENTREGA

N N CHATARRERIA

SERIE:

LG166032

MARCA

Dodge RAM

SUBMARCA

RAM 1500

MODELO

2020

PLACAS:

N/A

EDO EMPLACAMIENTO:

N/A

PLACAS VIGENTES

SI

ODOMETRO

INICIAL

120191

COLOR

BLANCO

FECHA DE ENTREGA

13/09/2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARRASIS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCE CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CAIAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR		☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENS		☒
ANTENA	☒		INCENDIDOR	☒		ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACION	SI	NO	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒		POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			SI		NO
GATO	☒		PERMISO	☒		SEMANTE DE VERIFICACION		
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO	☒		AÑO	17R	200
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACION (TC)	☒		MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCION	☒		TC VIGENTE	☒		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	☒		HOLOGRAMA DE VERIFICACION	☒		00		EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACION					

TRANSMISION

4X2

TRACCION

4X2

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE

4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

VISTORIA DE ASISTENTE PUERTO RICO

FUCCION CU MODELO

03006-63

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO


NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

Alvaro Mendez 2021/1


NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE