

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14104

FECHA

12 08 26

CLIENTE

LUMCO

LUMCO0651

ORIGEN

SARABIA

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6JRBA68UG166002

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO


RAM

COLOR

BN

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	/		LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	/		GATO	/		VERIFICACION	/	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		NUMERO	NU45780	
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR	203862	
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/				
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

PARABRISAS ROTO
FALTAN PLASTICOS EN BATEA
LLANTA DAÑADA
FALTA STOP

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE
FIRMA
FECHA
HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA
HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA
HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.


atencion.clientes@gruasforza.com


GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

FOLIO: 3102		FORMATO CHECK LIST				ENTRADA		SALIDA	
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO		
CONSIGUA		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN			
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		N N CHATARRERA							

SERIE:	LG166002	MARCA:	RAM	SUBMARCA:	RAW 1500	MODELO:	2020
--------	----------	--------	-----	-----------	----------	---------	------

PLACAS:	NA	EDO EMPLACAMIENTO:	NA	PLACAS VIGENTES:	SI	NO
---------	----	--------------------	----	------------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	203862	COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	12/06/2026
----------	---------	--------	-------	--------	------------------	------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES		✓
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE		✓
LUCE CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS		✓
CALAVERAS	✓		TAPETES	✓		DESARMADORES		✓
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR		✓
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS		✓
ANTENA	✓		ENCENDEDOR		✓	ACEITE		✓
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO		✓	TEMPERATURA		✓
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR		✓
LLANTAS (4)	✓		LLAVES (4)	✓		CHECK ENGINE		✓
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		✓
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO		✓	SENSOR DE LLANTA		✓
CARROCERIA SIN GOLPES		✓	POLIZA DE GARANTIA		✓	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		✓	SI	NO	
GATO		✓	PERMISO		✓	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO		✓	POLIZA DE SEGURO		✓	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		✓	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓	TC VIGENTE		✓	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		✓	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓	00	✓	✓
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓			

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


TESTIGO DE DERRAPE Y ABC
ASIENTOS ROTOS COPOLERO Y CHOFER
PARABRISAS ESTRELLADO

RODANDO GN MADRIVA


OSAL E-B NOMBRE Y FIRMA ACTIVO RIN FECHA 12/08/2026	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
--	-------------------------------------	-------------------------------------

SIMBOLOGIA	RAYON	ABOLLADURA	GOLPE


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE