

9

FORMATO CHECK LIST		FOLIO		ENTRADA		SALIDA	
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
CONSIGNA		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		NN CHATARRERA					

SERIE:	LG166162	MARCA:	DODGE RAM	SUBMARCA:	RAM 1500	MODELO:	2020
PLACAS:	NA	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES:	SI	NO	16

ODOMETRO	INICIAL	170833	COLOR	BLANCA	FECHA DE ENTREGA	12/08/2026
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES		✓
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE		✓
LUCE CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS		✓
CALAVERAS	✓		TAPETES	✓		DESARMADORES		✓
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR		✓
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS		✓
ANTENA	✓		ENCENDEDOR	✓		ACEITE		✓
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO	✓		TEMPERATURA		✓
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR		✓
LLANTAS (4)	✓		LLAVES (2)	✓		CHECK ENGINE		✓
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		✓
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓		SENSOR DE LLANTA		✓
CARROCERIA SIN GOLPES	✓		POLIZA DE GARANTIA	✓		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		✓	SI		NO
GATO		✓	PERMISO		✓	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO		✓	POLIZA DE SEGURO		✓	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		✓	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓		TC VIGENTE		✓	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	✓		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓	00	1A	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓			

TRANSMISION	✓	M
-------------	---	---

TRACCION	✓	4X2
----------	---	-----

VESTIDURAS	✓	SUCIAS	LIMPIAS
------------	---	--------	---------

CILINDRAJE	✓	4	V6	V8	V12
------------	---	---	----	----	-----



OBSERVACIONES:

Asiento de piloto roto

Testigo de aceite prendido


Calavera rota lado izquierda

Rodriguez


DSCIL C.B		NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO		NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE	
FECHA	12/08/2026	FECHA		FECHA	

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE