

25851

24 08 24

6msoo03

Tealoyucan Lums

--

3	C	6	J	R	B	A	G	9	L	G	/	6	5	9	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--

Dodge


--

RAM

Blancs

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☐	☒
ANTENA	☒	☒	TAPONES DE RUEDAS	☒	☒	MANUALES	☐	☒
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒		☐	☒

	R	E		R	E	
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☐	☐	
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☐	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☐	☒	
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐	
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☐	☐	
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☐	☐	
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐	



Golpe abayador del codo de lado del pejeiro, defensa abayada
pequeños golpes de en canoceria y defensas trucas abayadas

NOMBRE Arden Sidders G.S

EQUA

HORA 29/08/26

NOMBRE

— — — — —

FIRMA

FECHA

HORA

NOMBRE Alejandro Medina

FIRMA

FESHA

FECHA
- - - -

HORA



Escaneado con CamScanner

LUMC0003

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS
FORZA TEOLYUCAN				VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS
DIRECCIÓN DE ENTREGA:				PATIO MERIDA	TABASCO		
				PLAYA DEL CARMEN			

SERIE: LG 165974	MARCA: Dodge	SUBMARCA: Ram	MODELO: 2020
------------------	--------------	---------------	--------------

PLACAS: S/P	EDO EMPLACAMIENTO: S/P	PLACAS VIGENTES: SI NO
-------------	------------------------	------------------------

ODOMETRO	INICIAL: 121925	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 24/08/26
	FINAL:		

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (V)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI	NO	
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				

TRANSMISIÓN
A M

TRACCIÓN
4X2 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE
4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:
Unidad Arranca y Avanza. Asientos con Vestiduras Rotos

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE

X


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE