LUMC 168

INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 29324

FECHA: 18/09/25

CLIENTE: LUMC

ORIGEN: Patio Cetatlan

DESTINO:

NUMERO DE SERIE: 3C6JR8BTAG917616600

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: Dodge RAM

MODELO: 2020

TIPO: Pickup

COLOR: Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	✓	
BOCINAS	✓	
ANTENA	✓	
ENCENDEDOR	✓	
CENICERO	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	✓	
RIN DE REFACCION	✓	
TAPONES DE RUEDAS	✓	
LLAVE DE RUEDA	✓	
GATO	✓	
MANERAL DE GATO	✓	
REFLEJANTE	✓	
HERRAMIENTA	✓	


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	✓	
LLAVES COMBUSTIBLE	✓	
MANUALES	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
VERIFICACION	✓	
TARJETA DE CIRCULACION	✓	
PLACAS	✓	


	R	E
LUZ INTERIOR	✓	
LUCES DELANTERAS	✓	
LUCES TRASERAS	✓	
DIRECCIONALES IZQ	✓	
DIRECCIONALES DER	✓	
INTERMITENTES	✓	
CLAXON	✓	
LIMPIADORES	✓	

	R	E
ACUMULADOR	✓	
TAPON DEL RADIADOR	✓	
TAPON DEL ACEITE	✓	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	✓	
TAPON DEL ADBLU	✓	
TAPON DEL S. HIDRAULICO	✓	
BAYONETA	✓	
OTROS	✓	

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR





OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE

FIRMA

FECHA HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMC 168

	FORMATO CHECK LIST	FOLIO:					E	X
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA
	SERVICIOS DE BIENES MX.	SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL	
	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	FUERZA CAUTITLAN			CONSIGNA			

SERIE:	LG166011	MARCA:	RAM	SUBMARCA	1500	MODELO	2026
PLACAS:	VK181291	EDO EMPLACAMIENTO:	NA	PLACAS VIGENTES	SI	NO	X
ODOMETRO	INICIAL		COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	18/SEPT/25	
	FINAL	199,862					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		✓
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**
GATO	✓	
MANERAL DE GATO	✓	
LLAVE "L"	✓	
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓	
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (1)	✓	
DOCUMENTACIÓN	**SI**	**NO**
MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
PLACAS		✓
PERMISO	✓	
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓
TC VIGENTE		✓
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		✓
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR		✓
TESTIGOS ENCENDIDOS	**SÍ**	**NO**
SISTEMA DE FRENOS		✓
ACEITE		✓
TEMPERATURA		✓
FALLO ALTERNADOR		✓
CHECK ENGINE		✓
BOLSA DE AIRE		✓
SENSOR DE LLANTA		✓

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	✓

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO	✓	1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0	✓	00		EX	


TRANSMISIÓN	
A ✓	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4 ✓

VESTIDURAS	
SUCIAS ✓	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6 ✓	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Octavio Gamera		Juan Marcos Pedro Bravo
18/09/25. FECHA	FECHA	FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanosrespondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner