

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25275

FECHA

17 2 26

CLIENTE

LUC 1149

ORIGEN

DESTINO

CUATITLAN

NUMERO DE SERIE

3C6LRV6GOME546911

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DOL
RAM

MODELO

TIPO

LAM

COLOR

BLANCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	AM 763RU	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

retrovisor derecho quebrado, llave pegada a sin catalizador, tapa del depósito del anticongelante deposita, daños, fuga en manguera de gasolina a la camilla calaveras de otras rep. rola y Unidad llega en grúa

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

 NOMBRE: DELEGA
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 17-2-26 HORA:

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

 NOMBRE:
 FIRMA:
 FECHA: HORA:

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

 NOMBRE:
 FIRMA:
 FECHA: HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO




GRUAS FORZA MEXICO

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 92325				☒ E	☒ S
	PROYECTO				GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	
	UTILITARIO				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: PATIO FORZA SARABIA										

SERIE: 3C6LRVCG0ME546911	MARCA: DODGE	SUBMARCA: PROMASTRES	MODELO: 2021
PLACAS: AM763RU	EDO EMPLACAMIENTO: Puebla	PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO	INICIAL	FINAL	W0 Arranca
COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 17 Febrero 2026		

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCE CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES		☒	DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR		☒	EXTINTOR		☒
EMBLEMAS	☒		RADIO		☒	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS		☒	SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR		☒	ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES		☒	FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (1) 12	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO	No Arranca	
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒		AMARILLO		ROSA
GATO		☒	PERMISO		☒	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		☒	POLIZA DE SEGURO		☒	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		☒	TC VIGENTE		☒	AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		☒	0	00	EX


TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 6 8 12

TANQUE DE GASOLINA  No Arranca	OBSERVACIONES: La Unidad No Arranca Se trasladó en GRUA homosinectico Desarmado
---	--


Octavio Guevara NOMBRE Y FIRMA	Adalid Morillo Morales NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	No hay Activo fijo que fuerse llevado en patio fuerza NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
17/02/26 FECHA	17 Febrero 2026 FECHA	17 febrero 2026 FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA 	GOLPE X
------------	---	--	----------------

VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE