

 **GRUAS
FORZA**

14082

20	07	26
----	----	----

Lumcoo 4.37

Lumo

Tecoyucan



--

3	C	6	L	R	V	C	G	O	M	E	5	4	6	9	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DODGE

RAM

R/cnca

[illegible]

Faltante de plásticos de carrocería visto visor derecho rato
daño en carrocería de lado derecho atrás, base travesa de aluminio
doblada.

NOMBRE Arjun Siddharth G.S

FIRMA

FECHA 14/11/2013 HORA 20h30/21h

NOMBRE Rafael Carlos Cruz

FIRMA

FECHA 11/12/2012 HORA 14:30

NOMBRE _____

FIRMA

FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



GRUAS FORZA MEXICO

L-437

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 97110				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
REHABILITACION ACTIVO FIJO (FORZA TEOLOYUCAN - AYO GB)		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLERO		

DIRECCION DE ENTREGA: TALLER AYO Av. Gustavo Baz Prada 3333 San Nicolás Atenco, Centro Industrial Tlalnepantla, 54030 Tlalnepantla, Méx.; JUAN 5535133590 OSCAR GUTIERREZ;

SERIE: 3C6LRVCG0ME546990	MARCA: RAM DODGE	SUBMARCA: PROMASTER	MODELO: 2021
--------------------------	------------------	---------------------	--------------

PLACAS: 488911	EDO EMPLACAMIENTO: PENINSULA	PLACAS VIGENTES	SI	NO
----------------	------------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL: 94335	COLOR: BCO	FECHA DE ENTREGA: 21/5/10/20
	FINAL:		

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/	/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR		/	EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD		/			/	MULTA		2DO
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00	EX


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4


VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:


No hay firma de el usuario NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA: 21/5/10/20	FECHA:	FECHA:

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE