INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25984

FECHA: 23 / 10 / 26

CLIENTE: Lumo

Lumo1480

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3C6LRVCG0ME546990

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
Dodge		RAM	Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA		X
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR		X
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE	/	
HERRAMIENTA		X


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES		X
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION	/	
PLACAS		X
		X

	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	/	X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Camioneta tracera para subir doblada Espejo de retrovisor derecha faltante, Faltan cuartos rayones en carroceria en general Faltan algunas plasticos, llego en grua, Sin bateria del equipo de Ambulancia

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddarth GS.	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 13/10/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO1460

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET: ASI399559				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	LUMO UTILITARIOS (TRASLADO)	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Cerrada Milán #20, 54820 Teoloyucan, Méx.; OSCAR BARRON 56 1074 8805;

SERIE:	3C6LRVCG0ME546990	MARCA:	RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA	PROMASTER	MODELO	2021

PLACAS:	5135536	EDO EMPLACAMIENTO:	Permiso	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	13/oct/26
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA		✓
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		✓

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓	
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES		✓
ESPEJO RETROVISOR		✓
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (1)	✓	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO		✓
POLIZA DE GARANTIA		✓
PLACAS		✓
PERMISO	✓	
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓
TC VIGENTE		✓
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES	✓	
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR	✓	

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:


NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Oscar C R		Sin firma acuerdo de
FECHA 13/OCT/2026	FECHA 13/oct/26	FECHA 13/OCT/26

OSCAR M.


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	

Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner