INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25888

FECHA: 08 | 09 | 27

CLIENTE: Lumo

Lumc00465

ORIGEN: Teoloyucan Lumo

DESTINO:

NUMERO DE SERIE: 3C6LRVCGXME542317

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
Dodge		RAM	Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR		X
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES		X
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS		X

	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR		X
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha G.S.	NOMBRE Eduardo Cadena	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 08/04/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com | GRUAS FORZA MEXICO | GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUM100465

FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST

TICKET: E

PROYECTO: FLOCAR

DIRECCIÓN DE ENTREGA: TORRE TEOLOYUCAN CONSIGNACION

SERIE:	MES42317	MARCA:	RAM	SUBMARCA	PROMASTER	MODELO	2021
PLACAS:	513443	EDO EMPLACAMIENTO:	NA	PLACAS VIGENTES	SI	NO	
ODOMETRO	INICIAL		COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	8/SEPT/26	
	FINAL	127497					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		✓
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES		✓
ESPEJO RETROVISOR		✓
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (1)	✓	
DOCUMENTACIÓN	**SI**	**NO**
MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
PLACAS		✓
PERMISO	✓	
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓
TC VIGENTE		✓
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		✓
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR	✓	
TESTIGOS ENCENDIDOS	**SÍ**	**NO**
SISTEMA DE FRENOS		✓
ACEITE		✓
TEMPERATURA		✓
FALLO ALTERNADOR		✓
CHECK ENGINE		✓
BOLSA DE AIRE		✓
SENSOR DE LLANTA	✓	

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	✓

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO	✓	1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0	✓	00		EX	


TRANSMISIÓN	
A ✓	M

TRACCIÓN	
4X2 ✓	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS ✓	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6 ✓	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Octavio Guevara		8 Sep 2026 Humberto Cabrera
08/09/26 FECHA	FECHA	FECHA

Escaneado con CamScanner


Descripción	Entrega	
	Si	No
1 Esfigmomanómetro aneroide con brazalete para adulto y pediátrico;		
1 Estetoscopio biauricular		
1 Equipo de cánulas oro-faríngeas en los tamaños: prematuro, neonatal, infantil, pediátrico y adulto		
1 Glucómetro o sustituto tecnológico;		
10 Mascarillas con filtro HEPA o N95;		
1 Termómetro digital o sustituto tecnológico		



SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA:	GOLPE

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

Escaneado con CamScanner