

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

14054

FECHA

15 07 26

CLIENTE

LUMCO0454

LUMCO

ORIGEN

Teoloyucan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 C 6 L R V C G I M E S 4 2 3 4 8

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO



DODGE MASTER

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☐	☒	MANUALES	☐	☒
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒			☒
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☐	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☐	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Faltan estribos laterales, faltan plásticos y golpes serio en la puerta del conductor y llanta

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Ayora Siddharth GS
FIRMA [Signature]
FECHA 15/07/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE [Signature]
FIRMA [Signature]
FECHA 15/07/26

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE [Signature]
FIRMA [Signature]
FECHA 15/07/26

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUMCO0454

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 96938					E	S	
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS			
	REHABILITACION ACTIVO FIJO		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	Q.ROO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller Gcr 2 :Av Del Trabajo o camino del pasto 1682, Tezoyuca, 56006 Tezoyuca, Méx.; EDUARDO CHAVEZ : 7751242172;


SERIE: 3C6LRVCG1MES42348	MARCA: RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA: PROMASTER	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	---------------------	--------------


PLACAS: S/P 464842	EDO EMPLACAMIENTO: PLMISO	PLACAS VIGENTES	SI	NO
--------------------	---------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	112882	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	15/JULIO/2019
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/	/	DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS			
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/	/	ACEITE			
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/	/	TEMPERATURA			
CHAPAS	/		ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR			
LLANTAS (4)	/		LLAVES (✓)	/		CHECK ENGINE			
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE			
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA			
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA	
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA			
						0	00	EX	


TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA 	OBSERVACIONES:
--	---------------------------

NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	no hay firma de activo fijo NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	15/JULIO/2019 FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X
------------	--------	-------------	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE