INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25921

FECHA: 27 | 10 | 26

CLIENTE: Lumo

LUMC00462

ORIGEN: Teoloyucan Lumo

DESTINO:

NUMERO DE SERIE: 3C6LRVCG1ME546870

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
DODGE		RAM	Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA		X
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR		X
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES		X
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS		X
		X

	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	/	X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Abolladura en el cofre / Faltan varios daños cerca de la luz delantera retrovisor de copiloto roto carroceria dañada de lado del copiloto en la puerta lateral, Faltan plasticos y abolladuras de carroceria de lado del conductor

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha G.S	NOMBRE	NOMBRE Ricardo Cadena
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 27/10/26	FECHA HORA	FECHA 27-10-26 HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMC00462

FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST | TICKET: | E | VS

PROYECTO: FLOCAR

GABRIEL ARZATE JIMENEZ

DIRECCIÓN DE ENTREGA: TORRE TEOLOYUCAN | VENTA

SERIE:	MES468970	MARCA:	RAM	SUBMARCA	PROMASTER	MODELO	2021
PLACAS:	S60449	EDO EMPLACAMIENTO:	NA	PLACAS VIGENTES	SI	NO	
ODOMETRO	INICIAL / FINAL: 110,227	COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	27/OCT/26		

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		✓
HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓	
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES	✓	
ESPEJO RETROVISOR		✓
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (1)	✓	
DOCUMENTACIÓN	**SI**	**NO**
MANUAL DE MANTENIMIENTO		✓
POLIZA DE GARANTIA		✓
PLACAS		✓
PERMISO	✓	
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓
TC VIGENTE		✓
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		✓
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR		✓
TESTIGOS ENCENDIDOS	**SÍ**	**NO**
SISTEMA DE FRENOS		✓
ACEITE		✓
TEMPERATURA		✓
FALLO ALTERNADOR		✓
CHECK ENGINE		✓
BOLSA DE AIRE	✓	
SENSOR DE LLANTA	✓	

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	✓

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO	✓	1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0	✓	00		EX	


TRANSMISIÓN	
A ✓	M

TRACCIÓN	
4X2 ✓	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS ✓	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6 ✓	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
SIN ACTIVO FIJO		Ricardo Cadena
AUTORIZA OSCAR GUTIERREZ		
FECHA	FECHA	27-10-26 FECHA

Escaneado con CamScanner


Descripción	Entrega	
	Si	No
1 Esfigmomanómetro aneroide con brazalete para adulto y pediátrico;		
1 Estetoscopio biauricular		
1 Equipo de cánulas oro-faríngeas en los tamaños: prematuro, neonatal, infantil, pediátrico y adulto		
1 Glucómetro o sustituto tecnológico;		
10 Mascarillas con filtro HEPA o N95;		
1 Termómetro digital o sustituto tecnológico		



SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA:	GOLPE

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

Escaneado con CamScanner