



GRUAS FUERZA

FOLIO

252292

FECHA

19 | 06 | 26

CLIENTE

S76

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

33C6L2PVC6T1M6S4C898

MODELO

TIPO

COLOR

MARCA
DODGE


MODELO

TIPO
PAM

COLOR
BN

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOSTEREO	R	E	LLANTA DE REFACCION	R	E	LLAVES ENCENDIDO	R	E
BOCHINAS	R	E	RIN DE REFACCION	R	E	LLAVES COMBUSTIBLE	R	E
ANTENA	R	E	TAPONES DE RUEDAS	R	E	MANUALES	R	E
ENCENDEDOR	R	E	LLAVE DE RUEDA	R	E	POLIZA DE GARANTIA	R	E
CENICERO	R	E	GATO	R	E	VERIFICACION	R	E
CINTURONES DE SEGURIDAD	R	E	MANEGAL DE GATO	R	E	TARJETA DE CIRCULACION	R	E
ESPEJO RETROVISOR	R	E	REFLEJANTE	R	E	PLACAS	R	E
ESPEJOS LATERALES	R	E	HERRAMIENTA	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	R	E	ACUMULADOR	R	E	ODOMETRO AL RECIBIR	R	E
LUCES DELANTERAS	R	E	TAPON DEL RADADOR	R	E	ODOMETRO AL ENTREGAR	R	E
LUCES TRASERAS	R	E	TAPON DEL ACEITE	R	E		R	E
DIRECCIONALES IZQ	R	E	TAPON DEL COMBUSTIBLE	R	E		R	E
DIRECCIONALES DER	R	E	TAPON DEL ADBLU	R	E		R	E
INTERMITENTES	R	E	TAPON DEL S. HIDRAULICO	R	E		R	E
CLAXON	R	E	BAYONETA	R	E		R	E
LIMPIADORES	R	E	OTROS	R	E		R	E



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA	<i>[Signature]</i>	FIRMA	<i>[Signature]</i>	FIRMA	<i>[Signature]</i>
FECHA		FECHA		FECHA	
HORA		HORA		HORA	

Calle Olivo N° 19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tuxtlan, Estado de México.

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST							ENTRADA	SALIDA
FOLIO:		LW400576						
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO	
Fundación SUMA		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: Forca Sarabia								

SERIE: MES46898	MARCA: RAM	SUBMARCA: Promaster	MODELO: 202
-----------------	------------	---------------------	-------------

PLACAS: SIP	EDO EMPLACAMIENTO: SIP	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-------------	------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA
----------	---------	-------	---------------	------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI		NO
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				

TRANSMISIÓN	M
-------------	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUZAS	LIMPIAS
------------	-------	---------

CILINDRAJE	4	V8	V12
------------	---	----	-----



OBSERVACIONES:
 Tipo Ambulancia, no enciende, no arranca y en malas condiciones. Sale en grúa

Eric Cuevas NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	[Signature] NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	[Signature] NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA: 26-09-2026	FECHA:	FECHA: