

## INVENTARIO VEHICULO



LUMC01101

FOLIO  
**25141**

FECHA

26 12 25

CLIENTE

LUMC

ORIGEN

DESTINO

 Ciudad Guanajuato

NUMERO DE SERIE

 3C6LRVCG1ME546917

NUMERO DE MOTOR

MARCA

 DODGE

MODELO

TIPO

 RAM

COLOR

 Blanco

## INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO  
BOCINAS  
ANTENA  
ENCENDEDOR  
CENICERO  
CINTURONES DE SEGURIDAD  
ESPEJO RETROVISOR  
ESPEJOS LATERALES

	R	E
AUTOESTEREO	/	/
BOCINAS	/	/
ANTENA	X	/
ENCENDEDOR	X	/
CENICERO	X	/
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	/
ESPEJO RETROVISOR	X	/
ESPEJOS LATERALES	/	/

LLANTA DE REFACCION  
RIN DE REFACCION  
TAPONES DE RUEDAS  
LLAVE DE RUEDA  
GATO  
MANERAL DE GATO  
REFLEJANTE  
HERRAMIENTA

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	/
RIN DE REFACCION	/	/
TAPONES DE RUEDAS	/	/
LLAVE DE RUEDA	/	X
GATO	/	X
MANERAL DE GATO	/	X
REFLEJANTE	/	X
HERRAMIENTA	/	X

LLAVES ENCENDIDO  
LLAVES COMBUSTIBLE  
MANUALES  
POLIZA DE GARANTIA  
VERIFICACION  
TARjeta DE CIRCULACION  
PLACAS

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	/
LLAVES COMBUSTIBLE	/	X
MANUALES	/	X
POLIZA DE GARANTIA	/	X
VERIFICACION	/	X
TARjeta DE CIRCULACION	/	X
PLACAS	/	/

Luz interior  
Luces delanteras  
Luces traseras  
Direccionales Izq  
Direccionales Der  
Intermitentes  
Claxon  
Limpiadores

	R	E
Luz interior	/	/
Luces delanteras	/	/
Luces traseras	/	/
Direccionales Izq	/	/
Direccionales Der	/	/
Intermitentes	/	/
Claxon	/	/
Limpiadores	/	/

ACUMULADOR  
TAPON DEL RADIADOR  
TAPON DEL ACEITE  
TAPON DEL COMBUSTIBLE  
TAPON DEL ADBLU  
TAPON DEL S. HIDRAULICO  
BAYONETA  
OTROS

	R	E
ACUMULADOR	/	/
TAPON DEL RADIADOR	/	/
TAPON DEL ACEITE	/	/
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	X
TAPON DEL ADBLU	/	/
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	/
BAYONETA	/	/
OTROS	/	/

ODOMETRO AL RECIBIR

 65830

ODOMETRO AL ENTREGAR



## OBSERVACIONES

Sin tapa de la batería que viene con cables y sin tapiz de asiento.  
Sólo cabina equipada, sin cinturones y sin tapete.

## ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE A. Luis Saldanha Garcia  
FIRMA ASL  
FECHA 26/12/25 HORA

## RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE C. P. S. Hernandez  
FIRMA CPSH  
FECHA 26/12/25 HORA

## ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO



## FORMATO CHECK LIST

PROYECTO

TICKET:

E S

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Ctra. A León  
+ km. 119

SERIE: 3C6LRVCG1HES46917

MARCA: RAM

SUBMARCA PROMASTER

MODELO 2021

PLACAS: SIP

EDO EMPLACAMIENTO: N/A

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODÓMETRO INICIAL 65830

COLOR BLANCO

FECHA DE ENTREGA 26/12/2021

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES	✓	
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE	✓	
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS	✓	
CALAVERAS	✓		TAPETES	✓		DESARMADORES	✓	
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR	✓	
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENIOS		
ANTENA		✓	ENCENDEDOR		✓	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO		✓	TEMPERATURA		
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	✓		LLAVES (L)	✓		CHECK ENGINE	✓	
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓		SENSOR DE LLANTA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		✓	POLIZA DE GARANTIA		✓	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	✓		AMARILLO	ROSA	
GATO		✓	PERMISO	✓		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO		✓	POLIZA DE SEGURO	✓		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"		✓	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✓		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCÓN	✓		TC VIGENTE		✓	AÑO 1ER 2DO		
BIRLO DE SEGURIDAD		✓			✓	MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	✓		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	✓	0 00	/	EX	

TRANSMISIÓN  
4W MTRACCIÓN  
4X2 4X4VESTIDURAS  
SUICIAS LIMPIASCILINDRAJE  
4 V6 V8 V12

## OBSERVACIONES:

ESPEJO LATERAL DADO CAPAZO ROTO

TESTIGO DE PELA ENCUENTRADO F+

VIENE EQUIPO ELÉCTRICO  
AMBULANCIA DESCONECTADA

DETALLES DE BALIZADO

FALTA BAST DE TORCOLA

FALTA TAPICERIA

OSUL G.B NOMBRE Y FIRMA ACTIVO HMO 26/12/2021 FECHA	EFICIA CERTIFICAR NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 26-12-25 FECHA ESTO DE ACUERDO EN LAS CONDICIONES QUE SE ENTREGA EN EL CHECKLIST.	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
---	---	-------------------------------------

Descripción	Entrega	
	Si	No
<b>ESTADO GENERAL EXTERIOR</b>		✓
Luces de escena	✓	
Cristales completos y sin ralladuras	✓	
Espejos laterales completos		✓
Faros y calaveras completos	✓	
Sirena		✓
Puerta corrediza	✓	
<b>EQUIPAMIENTO EN CABINA DE TRIPULACIÓN</b>		
Asiento de conductor en buen estado	✓	
Asiento doble en buen estado	✓	
Espejo retrovisor	✓	
Radio Transmisor con micrófono funcionando		✓
Controles de torreta y sirena funcionando		✓
Luces interiores en cabina funcionando		✓
Bocina y claxon funcionando		✓
Aire acondicionado funcionando		✓
Tapetes completos	✓	
<b>EQUIPAMIENTO EN CABINA DE PACIENTES.</b>		
Dos soportes porta-venoclisis flexible y cintas de velcro sujetos a la estructura metálica del toldo	✓	
Bancas y asientos individuales en buen estado	✓	
Gabinetes laterales superiores con puertas y chapas en buen estado	✓	
Carro camilla móvil con sistema de anclaje de dos puntos	✓	
Colchón anatómico con dos cinturones	✓	
Camilla tipo marina con juego de cinturones tipo araña de la misma marca de la camilla		
Tanque de oxígeno tipo "M" con manómetro	✓	
Dos tomas de pared para oxígeno	✓	
Contenedor (bote) rojo para material punzocortante	✓	
Tanque de oxígeno con transportador portátil tipo "E": deberá contar con dos cinturones de tracción para sujetarlo del soporte metálico a la banca, o bien, a la estructura del vehículo.	✓	
Evaporador de aire acondicionado funcionando	✓	
Ventilador de dos velocidades funcionando	✓	
Extractor de dos velocidades funcionando	✓	
<b>HERRAMIENTA:</b> un juego de herramienta conteniendo lo siguiente:		
Un extintor recargable de 1.5 kg. Mínimo colocado en la cabina del operador	✓	
Pinzas de chofer	✓	
Dos desarmadores, 1 plano y 1 cruz de 6"	✓	
Cinco llaves españolas (3/8" – 7/16"; 1/2" – 9/16"; 5/8" – 11/16"; 3/4" – 13/16"; 7/8" – 15/16")	✓	
Un juego de cables pasa corriente calibre 8 mínimo de 2.5 m de longitud mínimo	✓	
Un "gato" de patín para 2.0 toneladas de capacidad como mínimo y llave de cruz.	✓	
Un juego de triángulos reflejantes y dos trafi-conos	✓	
Una caja de plástico para guardar herramienta de 40x20 cm. mínimo	✓	
Una lámpara de mano de LED con batería recargable.	✓	
<b>EQUIPO MEDICO DE CUMPLIMIENTO A LA NOM-034-SSA3-2013:</b>		
Reanimadores tipo bolsa con válvula de no re inhalación, con vías de entrada de oxígeno, dispositivo de concentración y válvulas de liberación. En caso de neonato bolsa de 250 ml., lactante bolsa de 500 ml, pediátrico bolsa de 750 ml. y adulto bolsa de 1 l. Además de mascarillas tamaños 0, 1, 2, 3, 4 y 5		✓
1 Esfigmomanómetro aneroide con brazalete para adulto y pediátrico;	✓	
1 Estetoscopio biauricular	✓	

**Descripción**

- 1 Equipo de cánulas oro-faringeas en los tamaños: prematuro, neonatal, infantil, pediátrico y adulto  
 1 Glucómetro o sustituto tecnológico;  
 10 Mascarillas con filtro HEPA o N95;  
 1 Termómetro digital o sustituto tecnológico

Entrega	
SI	No
✓	
✓	
✓	
✓	

SIMBOLOGIA

RATON:



ABOLLADURA:



GOLPE



VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO