

430

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 97110				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	REHABILITACION ACTIVO FIJO (FORZA TEOLYUCAN - AYO GB)		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: TALLER AYO Av. Gustavo Baz Prada 3333 San Nicolás Atenco, Centro Industrial Tlalnepantla, 54030 Tlalnepantla, Méx.; JUAN 5535133590 OSCAR GUTIERREZ;								

SERIE: 3C6LRVCG1ME547033	MARCA: RAM DODGE	SUBMARCA: PROMASTER	MODELO: 2021
--------------------------	------------------	---------------------	--------------

PLACAS: 488910	EDO EMPLACAMIENTO: Pinar del Rio	PLACAS VIGENTES: SI ☒ NO ☒
----------------	----------------------------------	--

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
		13990	Blanco	21-07-26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCE CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR		☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (L)	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		☒	AMARILLO		ROSA
GATO		☒	PERMISO		☒	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		☒	POLIZA DE SEGURO		☒	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		☒	TC VIGENTE		☒	AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		☒	MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		☒	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4x2	4x4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


Sin activo fijo NOMBRE Y FIRMA 21-07-26 FECHA	SACARIN ALVARADO NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 21-07-26 FECHA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
--	---	-------------------------------------

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE