



GRUAS
FUERZA

FOLIO

14030

FECHA

16 07 26

CLIENTE

LUMCOOS17

Luma

ORIGEN

Teolapacan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 C G L R V C G 2 M E S Y 2 3 2 G

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO



RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☒	MANUALES	☒	☒
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☒
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☒	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☒	MANERAL DE GATO	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	REFLEJANTE	☒	☒	PLACAS	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☒	HERRAMIENTA	☒	☒			
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIAADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☒			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	RAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

rebulsor. icg. rata. fallan. cuerdos. laterales. retrovisor. derecho.
rota.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Andrés Sillerth G.S.
FIRMA [Signature]
FECHA 20/07/26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Nicolás Muñoz Díaz
FIRMA [Signature]
FECHA 20/07/26 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUNCO 517

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 96973				E		
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS		
	REHABILITACION ACTIVO FIJO		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller Gcr 2 :Av Del Trabajo o camino del pasto 1682, Tezoyuca, 56006 Tezoyuca, Méx.; EDUARDO CHAVEZ : 7751242172;

SERIE: 3C6LRVCG2ME542326	MARCA: RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA: PROMASTER	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	---------------------	--------------


PLACAS: <u>Permiso</u>	EDO EMPLACAMIENTO: <u>788963</u>	PLACAS VIGENTES	SI	NO
------------------------	----------------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	101379	COLOR	Blanca	FECHA DE ENTREGA	20/07/26
----------	---------	-------	--------	-------	--------	------------------	----------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☐	☒
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☐	☒
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☐	☒
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES	☐	☒
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☒	☐
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS	☐	☒
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☒	☐	ACEITE	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☒	☐	TEMPERATURA	☐	☒
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☐	☒
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES ()	☒	☐	CHECK ENGINE	☐	☒
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☐	☒
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☐	SENSOR DE LLANTA	☐	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒	☐	AMARILLO		ROSA
GATO	☒	☐	PERMISO	☒	☐	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒	☐	POLIZA DE SEGURO	☒	☐	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☐	TC VIGENTE	☒	☐	AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☐	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☐	MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☐	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A ☒ M	4X2 ☒ 4X4	SUCIAS ☒ LIMPIAS	4 ☒ V6 ☒ V8 ☒ V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:


<u>no hay activo fijo</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Dicobles Revuoz Diaz</u> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	<u>20/Julio/2026</u> FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE