

GRUAS
FCIRZA

14004

0	07	26
---	----	----

LUMCO0269

Lemo

Tzotzucan

--

3	C	6	L	R	V	C	G	2	M	E	5	4	7	0	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--

DODGE



--

RAM

Blanco

AUTOESTEREO	R	E	LLANTA DE REFACCION	R	E	LLAVES ENCENDIDO	R	E
BOCINAS			RIN DE REFACCION			LLAVES COMBUSTIBLE		
ANTENA			TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES		
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD			MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION		X
ESPEJO RETROVISOR			REFLEJANTE		△	PLACAS		X
ESPEJOS LATERALES			HERRAMIENTA		△			X

LUZ INTERIOR	R	E	ACUMULADOR	R	E	ODOMETRO AL RECIBIR							
LUCES DELANTERAS			TAPON DEL RADIADOR			<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							
LUCES TRASERAS			TAPON DEL ACEITE			ODOMETRO AL ENTREGAR							
DIRECCIONALES IZQ			TAPON DEL COMBUSTIBLE			<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							
DIRECCIONALES DER			TAPON DEL ADBLU		X								
INTERMITENTES			TAPON DEL S. HIDRAULICO										
CLAXON			BAYONETA										
LIMPIADORES			OTROS										



Refronisor izq. roto. Faltan cuartos estobos y plásticos de la parte de las Manetas.

NOMBRE Antonio Siddhartha G.S

~~SECRET~~

HORA

HORA 8/07/24

NOMBRE Adol. Huillo Huerto

085.

1:00 NA

1:00 HORA 18:00

NOMBRE _____

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMC0269



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 96800

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

DONACION DG

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Av. Gustavo Baz Prada 3333 San Nicolás Atenco, Centro Industrial Tlalnepantla, 54030 Tlalnepantla, Méx; OSCAR BARRON; 56 1074 8805

SERIE: 3C6LRVCG2ME547039

MARCA: RAM DODGE
COMERCIALES

SUBMARCA: PROMASTER

MODELO: 2021

PLACAS: Permiso 464858

EDO EMPLACAMIENTO: Permiso Guerrero

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

95338

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

08 Julio 2026

EXTERIOR			SI	NO	INTERIOR			SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SÍ	NO		
PARABRISAS			☒		VESTIDURAS			☒		REFLEJANTES					☒		
FAROS			☒		ASIENTOS			☒		C. PASA CORRIENTE					☒		
LUCES CUARTOS			☒		CINTURONES			☒		PINZAS					☒		
CALAVERAS			☒		TAPETES				☒	DESARMADORES					☒		
PARRILLA			☒		ESPEJO RETROVISOR				☒	EXTINTOR					☒		
EMBLEMAS			☒		RADIO			☒		TESTIGOS ENCENDIDOS			SÍ	NO			
LIMPIADORES			☒		BOCINAS			☒		SISTEMA DE FRENOS					☒		
ANTENA			☒		ENCENDEDOR				☒	ACEITE					☒		
ESPEJOS LATERALES			☒		CENICERO				☒	TEMPERATURA					☒		
CHAPAS			☒		ELEVADORES				☒	FALLO ALTERNADOR					☒		
LLANTAS (4)			☒		LLAVES ()			☒		CHECK ENGINE					☒		
RINES			☒		DOCUMENTACIÓN			SI	NO	BOLSA DE AIRE					☒		
TAPON GASOLINA			☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO				☒	SENSOR DE LLANTA				☒			
CARROCERIA SIN GOLPES				☒	POLIZA DE GARANTIA				☒	ENGOMADO							
HERRAMIENTA			SI	NO	PLACAS				☒	AMARILLO			ROSA				
GATO				☒	PERMISO			☒		ROJO			VERDE				
MANERAL DE GATO				☒	POLIZA DE SEGURO				☒	AZUL			S/ENGOMADO		☒		
LLAVE "L"				☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)				☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN							
LLANTA C/RIN REFACCIÓN			☒		TC VIGENTE				☒	AÑO		911	1ER			2DO	
BIRLO DE SEGURIDAD				☒					☒	MULTA			SI				
						HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN				☒	HOLOGRAMA						
						CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN				☒	0			00		911	EX

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Sin Activo Fijo

NOMBRE Y FIRMA

08/Julio/2026

FECHA

Adolito Murillo Morales

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

08 Julio 2026


FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE