



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25067

FECHA

09/12/2025

CLIENTE

LUMCO0661

CUMCO

ORIGEN

Cumbuco

DESTINO

NUMERO DE SERIE

JCGARVC62PE515552

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO



AAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☐	☒
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☐	☒
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
GENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	AM-434-GA	☐	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	83594	☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

Espejo retrovisor. Luz rota con camilla.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Spaldin Jha Garcia
FIRMA [Signature]
FECHA 09/12/25 HORA 16:12

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Mario Lopez 13
FIRMA [Signature]
FECHA 9/Dic/2025 HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUNCOO661

FORMATO CHECK LIST							ENTRADA	SALIDA
FOLIO:								
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN	TLALPAN	ORO.	GOL	DICAS
MARIO Vazquez Gutron				VALLEJO	GB	PUEBLA	COLOSIO	PLAYA DEL CARMEN
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA SERRAVAL								
SERIE:	MARCA: RAM			SUBMARCA: PROMASTER		MODELO: 2023		
PLACAS: N/A	EDO EMPLACAMIENTO: N/A			PLACAS VIGENTES		SI	NO ☒	
ODOMETRO	INICIAL	83,594.000	COLOR	Blanca	FECHA DE ENTREGA		9/01/2025	
	FINAL	83,594.000						

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS	☒	
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE	☒	
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA	☒	
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR	☒	
LLANTAS (4)	☒		LLAVES ()	☒		CHECK ENGINE	☒	
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☒	
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA	☒	
CARROCERIA SIN GOLPES	☒		POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒		SI	NO ☒	
GATO	☒		PERMISO	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO	☒		AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	☒		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒				

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CENICERO
A M	6x2 4X4	USUAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 09/01/25	FECHA	FECHA 9/01/2025
		Mario Vazquez Gutron

