

INVENTARIO VEHICULO



GRUAS
FORZA

LUMCO00210

FOLIO

25901

FECHA

31/5/20

CLIENTE

LUMCO

ORIGEN

Toluca, Gro

DESTINO

NUMERO DE SERIE

306LRVC63AE547318

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Bla

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BECINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADLUI

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR

105262



OBSERVACIONES

1.96 9T Deportes de carretera Rayados y delto

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Juan Carlos Chaves
FIRMA: [Signature]
FECHA: 31/8/20 HORA: [Blank]

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: [Blank]
FIRMA: [Blank]
FECHA: [Blank] HORA: [Blank]

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: Carlos [Blank]
FIRMA: [Signature]
FECHA: 31/8/20 HORA: [Blank]

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMC00710

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO		NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARCA	GB	GOL	DICAS
		VALLEJO		COLIN	QRO	COLOSIO	COLEGIOS
DIRECCIÓN DE ENTREGA		VERON - MARINA		PARTIC. AMERICA		TABASCO	
				PLAYA DEL CARRER			

SERIE	ME 54.7318.	MARCA	DODGE	SUBMARCA	PICKUP	MODELO	2021
-------	-------------	-------	-------	----------	--------	--------	------

PLACAS	SJP.	EDO EMPLACAMIENTO	SJP	PLACAS VIGENTES	SI	NO
--------	------	-------------------	-----	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	105262	COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	31/08/20
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		/
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI		NO
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				

TRANSMISIÓN	A	M
-------------	---	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
------------	---	----	----	-----

TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:
1 CAMARCA - MARINA

NOMBRE Y FIRMA DEL ACTIVO FUE	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA


31/08/20

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE