

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

13942

FECHA

15 07 26

CLIENTE

Luzco

1-685

ORIGEN

SANABIA

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6L2VCG3ME542349

NUMERO DE MOTOR

MARCA

0005E

MODELO

TIPO

ARC

COLOR

BL

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO	R	E	LLANTA DE REPARACION	R	E	LLAVES ENCENDIDO	R	E
BOMBAS			BIN DE REPARACION			LLAVES COMBUSTIBLE		
ANTENA			TAPONES DE RUEDAS			MANUALES		
ENCENDEDOR			LLAVE DE RUEDA			POLIZA DE GARANTIA		
CENICERO			GATO			VERIFICACION		
CINTURONES DE SEGURIDAD			MAQUINAL DE GATO			TARJETA DE CIRCULACION		
ESPEJO RETROVISOR			REFLECTANTE			PLACAS		
ESPEJOS LATERALES			HERSAMIENTA					
LUZ INTERIOR	R	E	ACUULADOR	R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS			TAPON DEL RADADOR			ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS			TAPON DEL ACEITE					
DIRECCIONALES DIZ			TAPON DEL COMBUSTIBLE					
DIRECCIONALES DER			TAPON DEL AERLU					
ANTENANTES			TAPON DEL S. HIDRAULICO					
CLAYON			BAYONETA					
LAMPADONES			OTROS					



OBSERVACIONES

SN/SMILLA

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE
FIRMA
FECHA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 96938				E	5
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	QROO
	REHABILITACION ACTIVO FIJO		SC	GDL	CHH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller Ger 2 :Av Del Trabajo o camino del pasto 1682, Tezoyuca, 56006 Tezoyuca, Méx.; EDUARDO CHAVEZ : 7751242172;

SERIE: 3C6LRVCG3ME542349	MARCA: RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA: PROMASTER	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	---------------------	--------------


PLACAS: 488968	EDO EMPLACAMIENTO: GUERRERO	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-----------------------	------------------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
		69605	BLANCO	20-07-26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA	EFREN CUEVAS REYES NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	20-07-26 FECHA	FECHA