



**GRUAS  
FORZA**

FOLIO

13885

FECHA

23 06 26

Lum000463

CLIENTE

Lumio

ORIGEN

Teoloyucan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3106LRVCG3ME543548

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO



Ram Ramad

COLOR

Blanca

**INVENTARIO DEL VEHICULO**

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION			LLAVES COMBUSTIBLE		
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES		X
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		/
CENICERO		/	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION		X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS		X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		/			/
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADDBLU		X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Pequeños daños en carrocería, plásticos faltantes

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Antonio Siddorha G.S  
FIRMA  
FECHA 23/06/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE  
FIRMA  
FECHA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Corretana Cesar  
FIRMA  
FECHA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

23/06/26



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

TICKET:

E

S

PROYECTO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SERIE:

3CC2LRVCG3M573

MARCA:

CHEV

SUBMARCA

BACU

MODELO

2021

PLACAS:

OP

EDO EMPLACAMIENTO:

N/A

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL  
FINAL

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

23/06/2024


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		REFLEJANTES		<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		C. PASA CORRIENTE		<input checked="" type="checkbox"/>
LUCES CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>		PINZAS		<input checked="" type="checkbox"/>
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESARMADORES		<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		EXTINTOR		<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS		<input checked="" type="checkbox"/>	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SISTEMA DE FRENOS		<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA		<input checked="" type="checkbox"/>	ENCENDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>	ACEITE		<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		CENICERO		<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPERATURA		<input checked="" type="checkbox"/>
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ELEVADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		LLAVES (L)	<input checked="" type="checkbox"/>		CHECK ENGINE	<input checked="" type="checkbox"/>	
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>DOCUMENTACIÓN</b>	SI	NO	BOLSA DE AIRE		<input checked="" type="checkbox"/>
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		MANUAL DE MANTENIMIENTO		<input checked="" type="checkbox"/>	SENSOR DE LLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CARROCERIA SIN GOLPES		<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ENGOMADO</b>		
<b>HERRAMIENTA</b>	SI	NO	PLACAS		<input checked="" type="checkbox"/>	AMARILLO		ROSA
GATO		<input checked="" type="checkbox"/>	PERMISO	<input checked="" type="checkbox"/>		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE SEGURO		<input checked="" type="checkbox"/>	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SEMESTRE DE VERIFICACIÓN</b>		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		TC VIGENTE		<input checked="" type="checkbox"/>	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		<input checked="" type="checkbox"/>	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HOLOGRAMA</b>		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> M

TRACCIÓN	
<input checked="" type="checkbox"/> 4X2	<input type="checkbox"/> 4X4

VESTIDURAS	
<input checked="" type="checkbox"/> SUCIAS	<input type="checkbox"/> LIMPIAS

CILINDRAJE			
<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> V6	<input type="checkbox"/> V8	<input type="checkbox"/> V12



OBSERVACIONES:

*Carrochon Cocaine*

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

*OSCAR MACEDONIO*

23/06/2024 FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

FECHA



NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

*[Signature]*

23/06/2024 FECHA

Descripción	Entrega	
	Si	No
<b>ESTADO GENERAL EXTERIOR</b>		
Luces de escena	/	X
Cristales completos y sin ralladuras	/	X
Espejos laterales completos	/	X
Faros y calaveras completos	/	X
Sirena	/	X
Puerta corrediza	/	X
<b>EQUIPAMIENTO EN CABINA DE TRIPULACIÓN</b>		
Asiento de conductor en buen estado	/	X
Asiento doble en buen estado	/	X
Espejo retrovisor	/	X
Radio Transmisor con micrófono funcionando	/	X
Controles de torreta y sirena funcionando	/	X
Luces interiores en cabina funcionando	/	X
Bocina y claxon funcionando	/	X
Aire acondicionado funcionando	/	X
Tapetes completos	/	X
<b>EQUIPAMIENTO EN CABINA DE PACIENTES.</b>		
Dos soportes porta-venoclisis flexible y cintas de velcro sujetos a la estructura metálica del toldo	/	X
Bancas y asientos individuales en buen estado	/	X
Gabinetes laterales superiores con puertas y chapas en buen estado	/	X
Carro camilla móvil con sistema de anclaje de dos puntos	/	X
Colchón anatómico con dos cinturones	/	X
Camilla tipo marina con juego de cinturones tipo araña de la misma marca de la camilla	/	X
Tanque de oxígeno tipo "M" con manómetro	/	X
Dos tomas de pared para oxígeno	/	X
Contenedor (bote) rojo para material punzocortante	/	X
Tanque de oxígeno con transportador portátil tipo "E": deberá contar con dos cinturones de tracción para sujetarlo del soporte metálico a la banca, o bien, a la estructura del vehículo.	/	X
Evaporador de aire acondicionado funcionando	/	X
Ventilador de dos velocidades funcionando	/	X
Extractor de dos velocidades funcionando	/	X
<b>HERRAMIENTA: un juego de herramienta conteniendo lo siguiente:</b>		
Un extintor recargable de 1.5 kg. Mínimo colocado en la cabina del operador	/	X
Pinzas de chofer	/	X
Dos desarmadores, 1 plano y 1 cruz de 6"	/	X
Cinco llaves españolas (3/8" - 7/16"; 1/2" - 9/16"; 5/8" - 11/16"; 3/4" - 13/16"; 7/8" - 15/16")	/	X
Un juego de cables pasa corriente calibre 8 mínimo de 2.5 m de longitud mínimo	/	X
Un "gato" de patín para 2.0 toneladas de capacidad como mínimo y llave de cruz.	/	X
Un juego de triángulos reflejantes y dos trafi-conos	/	X
Una caja de plástico para guardar herramienta de 40x20 cm. mínimo	/	X
Una lámpara de mano de LED con batería recargable.	/	X
<b>EQUIPO MEDICO DE CUMPLIMIENTO A LA NOM-034-SSA3-2013:</b>		
Reanimadores tipo bolsa con válvula de no re inhalación, con vías de entrada de oxígeno, dispositivo de concentración y válvulas de liberación. En caso de neonato bolsa de 250 ml., actante bolsa de 500 ml, pediátrico bolsa de 750 ml. y adulto bolsa de 1 l. Además de nasarijlas tamaños 0, 1, 2, 3, 4 y 5	/	X
Esfigmomanómetro anerode con brazaletes para adulto y pediátrico;	/	X
Estetoscopio biauricular	/	X

Descripción	Entrega	
	SI	No
1 Equipo de cánulas oro-faríngeas en los tamaños: prematuro, neonatal, infantil, pediátrico y adulto		X
1 Glucómetro o sustituto tecnológico;		X
10 Mascarillas con filtro HEPA o N95;		X
1 Termómetro digital o sustituto tecnológico		X

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE <b>X</b>
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



Encuesta		Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>		<b>1 al 6</b>
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		5
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		5
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		5
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		5
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		5
Comentarios y sugerencias:		 <b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>

**UMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en CADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO**