

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14055

FECHA

15/07/26

CLIENTE

LUMC0387

LUMO

ORIGEN

Teoloyucan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 C 6 L R V C G 3 M E 5 4 6 9 4 9

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO



PRO-MASTER

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/	X	MANUALES	/	X
ENCENDEDOR	/	X	LLAVE DE RUEDA	/	X	POLIZA DE GARANTIA	/	X
CENICERO	/	X	GATO	/	X	VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	X	MANERAL DE GATO	/	X	TARJETA DE CIRCULACION	/	X
ESPEJO RETROVISOR	/	X	REFLEJANTE	/	X	PLACAS	/	X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/	X		/	X
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Faltan estribos laterales y base de alumina. Traccia dañada.
[doblada]. Tapan de gasolina roto

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Asisio Sidelthe G.S.
FIRMA: [Signature]
FECHA: 15/07/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: [Signature]
FIRMA: [Signature]
FECHA: [Signature]

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: [Signature]
FIRMA: [Signature]
FECHA: [Signature]

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMC00387

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 96938				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	REHABILITACION ACTIVO FIJO		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller Gcr 2 :Av Del Trabajo o camino del pasto 1682, Tezoyuca, 56006 Tezoyuca, Méx.; EDUARDO CHAVEZ : 7751242172;

SERIE: 3C6LRVCG3ME546949	MARCA: RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA: PROMASTER	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	---------------------	--------------

PLACAS: S/P <i>Permiso</i>	EDO EMPLACAMIENTO: 464843	PLACAS VIGENTES	SI	NO
----------------------------	---------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL: 97691	FINAL:	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 15-07-2026
----------	----------------	--------	---------------	------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	X		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	AMARILLO		ROSA	
GATO		/	PERMISO	/		ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO			AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/				MULTA			
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00	EX	

TRANSMISIÓN	
<i>A</i>	M

TRACCIÓN	
<i>4X2</i>	4X4

VESTIDURAS	
<i>SUCIAS</i>	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	<i>V6</i>	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:


<i>Sin manual de actilo</i> <i>Fijo por 4 Fm.</i> NOMBRE Y FIRMA <i>15-07-2026</i> FECHA	<i>Ricardo Madero</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO <i>15-07-2026</i> FECHA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
--	---	---

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE