

DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA TULTITLAN C. Olivo 19, Recursos Hidraulicos, 54913 Buenavista, Méx.; OSCAR GUTIERREZ;

PLACAS:	S/P	464836
EDO EMPLACAMIENTO:		

EXTERIOR		FINAL	COLOR	KIT DE SEGURIDAD		SÍ	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓			✓
FAROS	✓		ASIENTOS	✓			✓
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓			✓
CALAVERAS	✓		TAPETES	✓			✓
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓			✓
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓			✓
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓			✓
ANTENA	✓	✓	ENCENDEDOR	✓			✓
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO	✓			✓
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓			✓
LLANTAS (4)	✓		LLAVES (1)	✓			✓
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	SÍ	NO		
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓			✓
CARROCERIA SIN GOLPES	✓	✓	POLIZA DE GARANTIA	✓			✓
HERRAMIENTA	SÍ	NO	PLACAS	✓			✓
GATO	✓		PERMISO	✓			✓
MANERAL DE GATO	✓		POLIZA DE SEGURO	✓			✓
LLAVE "L"	✓		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✓			✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓	✓	TC VIGENTE	✓			✓
BIRLO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	✓			✓
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	✓			✓

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

OBSERVACIONES: 2 CAMILLAS, 1 TANQUE OXIGENO
1 FALTA CONTROL DE VIDRIOS PORTA
PERFECTA

NOMBRE Y FIRMA	Ricardo Mor	Edardo Lanza 11/10/16
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO		NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE