


283

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO:				E	<input checked="" type="checkbox"/>
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA
DANIEL FLORENTINO STRINDS				SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FUERZA CAACUITLAN CONSIGNA								

SERIE: HES46841 MARCA: RAM SUBMARCA: PROMASTER MODELO: 2021

PLACAS: AX38777 EDO EMPLACAMIENTO: NA PLACAS VIGENTES SI

ODOMETRO INICIAL: FINAL: 79,335 COLOR: BLANCO FECHA DE ENTREGA: 31/03/26


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		REFLEJANTES		<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		C. PASA CORRIENTE		<input checked="" type="checkbox"/>
LUCES CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>		PINZAS		<input checked="" type="checkbox"/>
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		DESARMADORES		<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		ESPEJO RETROVISOR		<input checked="" type="checkbox"/>	EXTINTOR		<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>		RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SISTEMA DE FRENOS		<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENCENDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>	ACEITE		<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		CENICERO		<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPERATURA		<input checked="" type="checkbox"/>
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ELEVADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		FALLO ALTERNADOR		<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		LLAVES (L)	<input checked="" type="checkbox"/>		CHECK ENGINE		<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		<input checked="" type="checkbox"/>
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		MANUAL DE MANTENIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SENSOR DE LLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CARROCERIA SIN GOLPES		<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AMARILLO		ROSA
GATO		<input checked="" type="checkbox"/>	PERMISO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE SEGURO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	TC VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		<input checked="" type="checkbox"/>	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	00	EX

TRANSMISIÓN: A M

TRACCIÓN: 4X2 4X4

VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE: 4 V6 V8 V12





OBSERVACIONES:
Por CONSIGNA

Eric Cue *[Signature]*
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO


Pedro Josepet *[Signature]*
NOMBRE Y FIRMA DE TRABAJADOR

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


31-03-26

FECHA		FECHA		FECHA	
SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X		


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1 es NADA SATISFECHO** y **6 es TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE