LUNCO1464

INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25986

FECHA: 14 | 10 | 26

CLIENTE: LUNCO

ORIGEN:

DESTINO: Tedeyucan Lunco

NUMERO DE SERIE: 3C6LRVCG5MG547004

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: Dodge

MODELO: 1

TIPO: Promaster

COLOR: Beo

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR	/	
CENICERO	/	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION	/	
TARJETA DE CIRCULACION	/	
PLACAS		X


	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR 1	/	
TAPON DEL RADIADOR		X
TAPON DEL ACEITE		
TAPON DEL COMBUSTIBLE		
TAPON DEL ADBLU		
TAPON DEL S. HIDRAULICO		
BAYONETA		
OTROS		

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

S.n. tapon de dep. de Anticongelante y s.n. Bateria de equipo Calavera Suelta y focos de unidad desprendidos y estrobos flatantes

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Juan Carlos Chavez	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 14/10/26 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMO 1464

LUMO
FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST	TICKET: ASI399557					E	S
PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO	
LUMO UTILITARIOS (TRASLADO)	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Cerrada Milán #20, 54820 Teoloyucan, Méx.; OSCAR BARRON 56 1074 8805;

SERIE:	3C6LRVCG5ME547004	MARCA:	RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA	PROMASTER	MODELO	2021


PLACAS:	AM810RU / 513535	EDO EMPLACAMIENTO:	PRIMISC	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	13/oct/26
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES	✓	
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE		✓
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS		✓
CALAVERAS	✓		TAPETES		✓	DESARMADORES		✓
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR		✓	EXTINTOR	✓	
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		**TESTIGOS ENCENDIDOS**	**SI**	**NO**
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA		✓	ENCENDEDOR		✓	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO		✓	TEMPERATURA		
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	✓		LLAVES (__)	✓		CHECK ENGINE		
RINES	✓		**DOCUMENTACIÓN**	**SI**	**NO**	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES		✓	POLIZA DE GARANTIA	✓		**ENGOMADO**		
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**	PLACAS		✓	AMARILLO		ROSA
GATO		✓	PERMISO	✓		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		✓	POLIZA DE SEGURO		✓	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		✓	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓	**SEMESTRE DE VERIFICACIÓN**		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓		TC VIGENTE		✓	AÑO		1ER 2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	✓					MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓	**HOLOGRAMA**		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓	0	00	EX

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Sin Firma activo FLO NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 13/01/2026	FECHA Juan José Cruz 01/01/26	FECHA 13/OCT/26


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	Sin firma activo fijo
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner