


FORMATO CHECK LIST

TICKET: 90281

E**S**

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q. ROO

INTERBODEGA PROMASTER

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: GUSTAVO BAZ AUTOLAVADO; OSCAR BARRON;

SERIE: 3C6LRVCG5PE515559

MARCA: RAM

SUBMARCA: PROMASTER

MODELO: 2023

PLACAS: VR197651

EDO EMPLACAMIENTO: PERMISO

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODÓMETRO

INICIAL
FINAL

96013

COLOR

Blanco/Quinda

FECHA DE ENTREGA

10-12-2025

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0	00	EX

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN


4X2 4X4

VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES:	
----------------	--

NOMBRE Y FIRMA	Francisco J. Ordoñez Sandoval NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	10-12-2025 FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE




VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 90281

E

S
Q. ROO

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

INTERBODEGA PROMASTER

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: GUSTAVO BAZ AUTOLAVADO; OSCARBARRON;

SERIE: BC6LRVCG5PE515559

MARCA: RAM

SUBMARCA: PROMASTER

MODELO: 2023

PLACAS: VR197651

EDO EMPLACAMIENTO: PERMISO

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO INICIAL 96013


FINAL COLOR Blanco/Gris

FECHA DE ENTREGA 10-12-2025

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENIOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		
LLAVE "L"	/		TARjeta DE CIRCULACIÓN (TC)	/		S/ENGOMADO		
LLANTA C/RIN REFACCÓN	/		TC VIGENTE	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		AÑO	1ER	2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
						HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN
A MTRACCIÓN
4X2 4X4VESTIDURAS
SUCIAS LIMPIASCILINDRAJE
4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:



NOMBRE Y FIRMA
OSCAR MACEDONIO
10/DIC/25 FECHA

Franco
Francisco Juan Ortiz Santos
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO
10-12-2025 FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA